

PRH-BIG

PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA GRANDE



RAQ01 RELATÓRIO DAS ANÁLISES QUALIQUANTITATIVAS 01

JULHO - 2019



Realização:









Acompanhamento:











APRESENTAÇÃO

O presente documento consiste do Relatório de Análises Qualiquantitativas 01 (RAQ01), elaborado pela empresa Profill Engenharia e Ambiente S.A. para a execução técnica da ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA GRANDE (PRH-BIG), pertencente à Região Hidrográfica I do Estado do Rio de Janeiro.

O Relatório de Análises Quali-quantitativas 01, seguindo o que está previsto no TDR e no Plano de Trabalho do PRH-BIG, apresenta os resultados da primeira campanha de amostragem realizada.

Julho de 2019





Sumário

1. INTRODUÇÃO		5
2. INFORMAÇÕES GER	RAIS	6
3. METODOLOGIA		9
3.1. Quantitativo		9
3.2. Qualitativo		11
4. RESULTADOS		12
4.1. Quantitativo		12
4.2. Qualitativo		15
5. CONSIDERAÇÕES F	INAIS	20
REFERÊNCIAS BIBLIO	GRÁFICAS	21
ANEXOS		22
Anexo 1 - Relatórios da	as medições quantitativas	23
Anexo 2 - Laudos das	medições qualitativas	41
Anexo 3 - Relatórios de	e Ensaios das amostras qualitativas	44
Anexo 4 - Certificações	s do laboratório contratado	54





Lista de Figuras

Figura 3.1 - ADCP RIVERSURVEYOR M9 (à esquerda) e ADV SONTEK FLOWTRACKER (à direita)
Figura 4.1 - Vazões medidas na campanha de amostragem quantitativa e área de drenagem em cada ponto de amostragem
Figura 4.2 - Vazões específicas calculadas em cada ponto de amostragem
Figura 4.3 - Resultados da campanha de amostragem qualitativa
Lista de Quadros
Quadro 2.1 - Campanhas de amostragem quali-quantitativas propostas
Quadro 2.2 - Coordenadas das medições de vazão
Quadro 2.3 - Coordenadas das coletas para análises qualitativas
Quadro 3.1 - Relação com data das coletas e equipamento utilizado
Quadro 3.2 - Parâmetros e métodos de amostragem qualitativa
Quadro 4.1 - Dados das seções de amostragem quantitativa
Quadro 4.2 - Resultados das medições nas campanhas de amostragem quantitativa
Quadro 4.3 - Resultados da campanha de amostragem qualitativa para os parâmetros: OD coliformes termotolerantes, pH, DBO e DQO
Quadro 4.4 - Resultados da campanha de amostragem qualitativa para os parâmetros: temperatura, nitrogênio total, nitrato, fósforo total, turbidez e resíduo total

Lista de Siglas

ADCP - Acoustic Doppler Current Profiler

ADV - Acoustic Doppler Velocimeter

DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio

DQO - Demanda Química de Oxigênio

EPIs - Equipamentos de proteção Individual

Inea - Instituto Estadual do Ambiente

NA - Nível da água

NMP - Número mais provável

OD - Oxigênio Dissolvido

pH - Potencial Hidrogeniônico

PRH-BIG - Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

RAQ - Relatório de Análises Quali-Quantitativas

RH-I - Região Hidrográfica I

RN - Referência de Nível

UHP - Unidade Hidrológica de Planejamento

UNT - Unidades Nefelométricas de Turbidez





1. INTRODUÇÃO

Este relatório compreende o Relatório de Análises Quali-quantitativas 01 (RAQ01), o primeiro de uma série de quatro relatórios contendo os resultados das campanhas de amostragem quali-quantitativas realizadas na RH-I, a serem emitidos uma vez a cada trimestre, totalizando quatro campanhas nas quatro estações do ano. Cada relatório apresentará os resultados das análises realizadas na estação do ano de referência, e a cada dois relatórios RAQ será emitido um relatório consolidado denominado Relatório de Análise Quali-quantitativa da Água (RD06). Uma primeira versão do relatório (RD06a) será emitido depois do RAQ02, e uma versão consolidada (RD06b) após o RAQ04, contendo todos os resultados das campanhas de amostragem. O RAQ01 corresponde à medição na estação primavera.

Esses relatórios dão continuidade as atividades iniciadas e propostas no RAQ00, que teve como objetivo avaliar a rede de monitoramento existente atualmente em operação na RH-I, e propor a malha das campanhas de amostragem quali-quantitativas. Foi realizada uma análise crítica da atual rede de monitoramento hídrico qualitativo e quantitativo do Inea, analisando suas lacunas e, a partir disso, propôs as campanhas a serem realizadas no âmbito do PRH-BIG.

A estrutura do relatório é dividida em cinco capítulos, além deste, onde o primeiro apresenta informações gerais a respeito da coleta e análise, o segundo descreve as metodologias utilizadas para as análises de qualidade e quantidade de água, o terceiro apresenta os resultados das campanhas de amostragem, e o quinto traz algumas breves considerações finais a respeito dos resultados obtidos.

Uma análise mais aprofundada acerca dos resultados será realizada quando da elaboração do RD06a e, principalmente, do RD06b, já que esses se destinam a um panorama mais abrangente sobre os dados das campanhas e de outros insumos.





2. INFORMAÇÕES GERAIS

Devido às características específicas dos tipos de especialidades necessárias para a realização de amostragens de qualidade e quantidade de água, foram contratadas duas empresas para a realização dos serviços: a Rio Tecnologia Ambiental Ltda, responsável pelas campanhas de amostragem quantitativas e o Grupo Green Brasil Análises Químicas, Consultoria e Assessoria Ambiental, responsável pelas campanhas de amostragem qualitativas.

A primeira campanha de amostragem foi realizada durante uma semana, concomitantemente pelas duas empresas responsáveis, do dia 23/10/2018 até o dia 28/10/2018.

No Quadro 2.1 estão listados os locais onde foram previstas as amostragens, com 10 pontos de medição de vazão e 10 pontos de amostragem de qualidade da água, dos quais cinco são coincidentes, totalizando 15 pontos.

Quadro 2.1 - Campanhas de amostragem quali-quantitativas propostas

Código	Curso hídrico	Tipo				
Coalgo	Curso niarico	Metodologia	Quantidade	Qualidade		
E1	Rio Paraty-Mirim	Quantitativa	Х			
E2	Rio do Corisquinho	Metodologia de Silveira	Х			
E3	Rio Perequê-Açu montante	Qualiquantitativa	Х	Х		
E4	Rio Perequê-Açu jusante	Qualitativa		Х		
E5	Rio Taquari	Qualiquantitativa	Х	X		
E6	Rio Mambucaba montante	Qualiquantitativa	Х	Х		
E7	Rio Mambucaba jusante	Qualitativa		Х		
E8	Rio Bracuí	Quantitativa	Х			
E9	Sem nome	Metodologia de Silveira	Х			
E10	Rio Campo Alegre	Qualiquantitativa	Х	Х		
E11	Rio Jurumirim	Qualitativa		Х		
E12	Rio Cabo Severino	Qualiquantitativa	Х	Х		
E13	Rio do Meio/Japuíba	Qualitativa		Х		
E14	Rio Jacuecanga	Quantitativa	Х			
E15	Abraão - Ilha Grande	Qualitativa		х		

Fonte: Relatório de Análises Quali-quantitativas 00 (RAQ00)

Nesta primeira campanha, medições foram realizadas em todos os pontos, à exceção de três locais:

 Pontos E2 (N: 7426279; E: 523227) e E9 (N: 7464589; E: 564435), onde serão realizadas quatro medições consecutivas (ao invés de quatro trimestrais) utilizando a Metodologia de Silveira, que requerem períodos sem chuva, que ainda não ocorreram, e;





 Análise qualitativa no ponto E12, no rio Cabo Severino, devido a problemas de segurança na região, conforme relato dos técnicos.

Segue as coordenadas dos locais onde as coletas foram feitas, no Quadro 2.2 e Quadro 2.3.

Quadro 2.2 - Coordenadas das medições de vazão

Código	Rio	Tipo_monitoramento	Latitude	Longitude	UTME	UTMN
E1	Paraty Mirim	Medição de vazão	-23,245820	-44,649410	535864	7429224
E3	Perequê-Açú montante	Qualiquantitativo	-23,225780	-44,766110	523929	7431467
E5	Taquari	Qualiquantitativo	-23,049900	-44,675100	533284	7450919
E6v	Mambucaba	Medição de vazão	-22,959636	-44,561625	544939	7460881
E8	Bracuĺ	Medição de vazão	-22,934620	-44,395670	561963	7463590
E10	Campo Alegre	Qualiquantitativo	-22,891476	-44,279541	573894	7468313
E13	Meio	Qualiquantitativo	-22,978460	-44,295800	572180	7458692
E14	Jacuecanga	Medição de vazão	-22,996190	-44,228120	579107	7456694

Fonte: Relatório da campanha de amostragem de análises quantitativas da empresa Rio Tecnologia Ltda


Quadro 2.3 - Coordenadas das coletas para análises qualitativas

Código	Rio	Latitude	Longitude	UTME	UTMN
E3	Perequê-Açú montante	-23,225780	-44,766110	523929	7431467
E4	Perequê-Açú jusante	-23,217727	-44,719792	528670	7432350
E5	Taquari	-23,049900	-44,675100	533284	7450919
E6q	Mambucaba montante	-22,981912	-44,544294	546708	7458410
E7	Mambucaba jusante	-23,024493	-44,537202	547420	7453694
E10	Campo Alegre	-22,891476	-44,279541	573894	7468313
E11	Jurumirim	-22,926176	-44,325787	569133	7464494
E13	Meio	-22,978460	-44,295800	572180	7458692
E15	Sem nome (Abraão)	-23,141526	-44,166101	585372	7440569

Fonte: Relatório da campanha de amostragem de análises qualitativas da empresa Grupo Green Brasil Análises Químicas, Consultoria e Assessoria Ambiental

Todas as coletas foram feitas nos locais coincidentes, à exceção do rio Mambucaba, onde ocorreram em locais um pouco diferentes, devido a problemas logísticos nas coletas. Por esse motivo o código do rio Mambucaba montante, onde houve medição de vazão e coleta de amostras de água em locais diferentes do previsto, foram diferenciadas com os códigos E6v, para a medição de vazão, e E6q, para a análise de qualidade.







3. METODOLOGIA

3.1. Quantitativo

As medições foram realizadas utilizando-se o método acústico e equipamentos diferentes, de acordo com as características e porte do curso d'água e as condições de segurança da equipe e equipamentos.

No caso de rios com profundidades máximas inferiores a 1,00 m a metodologia de medição adotada foi a vau (quando o operador atravessa a pé o curso d'água), utilizando-se o equipamento FlowTracker, medindo-se a velocidade em um (0,6 de profundidade) ou dois pontos (0,2 e 0,8 de profundidade), conforme a profundidade (p) de cada uma das verticais de medição.

No caso de rios com profundidades superiores a 1,00 m a metodologia de medição adotada foi de barco, utilizando-se o equipamento M9 e fazendo-se, pelo menos, 6 travessias em cada seção. Os equipamentos utilizados estão apresentados na Figura 3.1.



Fonte: CLEAN ENVIRONMENT BRASIL (2018a, 2018b)

Figura 3.1 - ADCP RIVERSURVEYOR M9 (à esquerda) e ADV SONTEK FLOWTRACKER (à direita)

A relação dos pontos com a data das coletas e equipamento utilizado está apresentada no Quadro 3.1.





Quadro 3.1 - Relação com data das coletas e equipamento utilizado

Código	Rio	UHP	Data	Equipamento
E1	Rio Paraty Mirim	2 - Paraty Mirim	24/10/2018	FlowTracker
E3	Rio Perequê-Açú montante	3 - Perequê-Açú	24/10/2018	M9
E5	Rio Taquari	5 - Rio Taquari	24/10/2018	M9
E6	Rio Mambucaba	6 - Rio Mambucaba	23/10/2018	M9
E8	Rio Bracuí	8 - Rio Bracuí	25/10/2018	M9
E10	Rio Campo Alegre	9 - Rio Ariró	23/10/2018	FlowTracker
E13	Rio do Meio/Japuíba	10 - Rio Japuíba	25/10/2018	M9
E14	Rio Jacuecanga	11 - Rio Jacuecanga	23/10/2018	FlowTracker

Fonte: Relatório da campanha de amostragem de análises quantitativas da empresa Rio Tecnologia Ltda

Durante as medições foram evitados os efeitos de maré, com a medição sendo realizada, durante a maré mínima vazante. Ao se chegar a cada local foi realizada uma vistoria das condições encontradas, definida uma seção de medição e realizada a limpeza da seção, quando necessário.

Foi estabelecida uma Referência de Nível (RN) arbitrária, com cota 10 m, em local seguro, para apoio nas leituras dos níveis d'água, e feita a leitura do nível da água (NA), topograficamente.

Para se verificar a ocorrência de variação de nível d'água, foi instalada uma régua limnimétrica provisória e realizadas leituras dos níveis d'água do rio, no início e no fim da medição de vazão.

Posteriormente os resultados das medições foram analisados e consistidos. No caso das medições com M9 foi verificado a dispersão entre os resultados obtidos em cada travessia, eliminando-se aquelas travessias cujas medições apresentavam elevado desvio em relação às demais, restando pelo menos 5 travessias consideradas no cálculo da vazão líquida.





3.2. Qualitativo

A coleta foi realizada entre os dias 27/10/2018 e 28/10/2018. Os parâmetros analisados estão apresentados no Quadro 3.2, bem como os respectivos métodos utilizados, em conformidade com os padrões definidos pela *American Water Works Association* (2012).

Quadro 3.2 - Parâmetros e métodos de amostragem qualitativa

Parâmetro	Unidade	Método
Oxigênio Dissolvido	mg/L O ₂	SM 4500 - O - G
Coliformes termotolerantes	NMP/100mL	SM 9221
рН	upH	SM 4500 H+ B
DBO	mg/L O ₂	SM 5210 - B
DQO	mg/L O ₂	SM 5220 - D
Temperatura	°C	SM 2550 B
Nitrogênio total	mg/L N	SM 4500-N C
Nitrato	mg/L N O ₃	SM 4500 - NO3 - E
Fósforo total	mg/L P	SM 4500 P
Turbidez	UNT	SM 2130 - B
Resíduo total	mg/L	SM 2540 - B

Fonte: Relatório da campanha de amostragem de análises qualitativas da empresa Grupo Green Brasil Análises Químicas, Consultoria e Assessoria Ambiental

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012 (AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION, 2012)

Para os parâmetros pH, temperatura, e OD, as medições foram feitas no local, através de uma Sonda multiparamétrica YSI PROFESSIONAL PLUS. Os equipamentos de coleta utilizados foram:

- Baldes Inox (2L e 5L);
- Amostrador telescópico;
- Corda;

- Becker;
- Luvas de segurança;
- Pisseta com água destilada.

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados estão listados a seguir:

- Colete salva-vidas;
- · Calças compridas;
- Camisa manga longa;
- Talabarte;

- Luvas de Procedimento;
- Capacete;
- Óculos de proteção;
- Perneiras.





4. RESULTADOS

4.1. Quantitativo

As informações gerais e resultados da campanha de amostragem quantitativa estão apresentados no Quadro 4.1 e no Quadro 4.2. A partir das vazões medidas e das áreas de drenagem foi possível calcular as vazões específicas em cada ponto.

Na Figura 4.1 e na Figura 4.2 os resultados estão apresentados de forma gráfica.

Quadro 4.1 - Dados das seções de amostragem quantitativa

Código	UHP / Rio	N° de verticais	Cota (m)	Área molhada (m²)	Largura (m)	Velocidade média (m/s)	Profundidade média (m)
E1	2 - Rio Paraty Mirim	26	5,37	13,5	25,6	0,171	0,528
E3	3 - Rio Perequê-Açú	5	8,77	15,8	19,5	0,267	1,403
E5	5 - Rio Taquari	6	7,53	19,1	30,3	0,176	1,46
E6	6 - Rio Mambucaba	5	0,52	56,4	41,3	0,186	2,21
E8	8 - Rio Bracuí	8	6,37	24,7	35,6	0,461	0,987
E10	9 - Rio Campo Alegre	22	5,72	0,547	3,45	0,233	0,159
E13	10 - Rio do Meio/Japuíba	5	6,65	7,8	13,8	0,253	0,813
E14	11 - Rio Jacuecanga	27	8,44	3,78	28,3	0,383	0,134

Fonte: Relatório da campanha de amostragem de análises quantitativas da empresa Rio Tecnologia Ltda

Quadro 4.2 - Resultados das medições nas campanhas de amostragem quantitativa


Código	UHP / Rio	Vazão (m³/s)	Área de drenagem (km²)	Vazão específica (L/s.km²)
E1	2 - Rio Paraty Mirim	2,32	63,67	36,44
E3	3 - Rio Perequê-Açú	4,22	77,80	54,24
E5	5 - Rio Taquari	3,34	50,11	66,65
E6	6 - Rio Mambucaba	10,5	601,59	17,45
E8	8 - Rio Bracuí	11,4	195,33	58,36
E10	9 - Rio Campo Alegre	0,128	6,66	19,22
E13	10 - Rio do Meio/Japuíba	1,97	34,25	57,52
E14	11 - Rio Jacuecanga	1,45	37,32	38,85

Fonte: Adaptado do relatório da campanha de amostragem de análises quantitativas da empresa Rio Tecnologia Ltda

O detalhamento dos resultados obtidos é apresentado no ANEXO 1.








Fonte: Relatório da campanha de amostragem de análises quantitativas da empresa Rio Tecnologia Ltda

Figura 4.1 - Vazões medidas na campanha de amostragem quantitativa e área de drenagem em cada ponto de amostragem



Fonte: Adaptado de relatório da campanha de amostragem de análises quantitativas da empresa Rio Tecnologia Ltda Figura 4.2 - Vazões específicas calculadas em cada ponto de amostragem





A seguir são apresentadas fotografias dos momentos de medição de vazão.



Figura 4.3 - Medição de vazão com Flowtracker no Rio Campo Alegre



Figura 4.4 - Medição de vazão com M9 no Rio Perequê-Açu



4.2. Qualitativo

Os resultados da campanha de amostragem qualitativa estão apresentados no Quadro 4.3 e Quadro 4.4. Os laudos referentes a essas campanhas são apresentados no ANEXO 2.

Quadro 4.3 - Resultados da campanha de amostragem qualitativa para os parâmetros: OD, coliformes termotolerantes, pH, DBO e DQO

Ponto	UHP / Rio	OD (mg/L O ₂)	Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)	рН	DBO (mg/L O ₂)	DQO (mg/L O ₂)	Temp. (°C)
E3	3 - Rio Perequê-Açu montante	2,06	92.000	7,38	13,94	<50	26,20
E4	3 - Rio Perequê-Açu jusante	1,98	54.000	7,42	<3	<50	26,30
E5	5 - Rio Taquari	2,03	160.000	7,39	43,21	100,99	26,80
E6	6 - Rio Mambucaba montante	2,19	54.000	7,08	91,41	207,41	25,80
E7	6 - Rio Mambucaba jusante	1,96	160.000	7,43	22,57	55,37	25,90
E10	9 - Rio Campo Alegre	2,21	220.000	7,47	4,92	<50	26,36
E11	9 - Rio Jurumirim	1,69	170.000	7,31	31,79	78,18	26,10
E13	10 - Rio do Meio/Japuiba	1,86	920.000	7,12	10,90	<50	27,30
E15	14 - Ilha Grande (Abraão)	2,09	110.000	7,30	62,98	19,66	26,50
	LQ	0,01	1,8	1 a 14	3,00	50	0,1

OD: Oxigênio Dissolvido

DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio

DQO: Demanda Química de Oxigênio NMP: Número mais provável LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio

Fonte: Relatório da campanha de amostragem de análises qualitativas da empresa Grupo Green Brasil Análises Químicas, Consultoria e Assessoria Ambiental

Quadro 4.4 - Resultados da campanha de amostragem qualitativa para os parâmetros: temperatura, nitrogênio total, nitrato, fósforo total, turbidez e resíduo total

Ponto	UHP / Rio	Nitrogênio total (mg/L N)	Nitrato (mg/L N-O ₃₎	Fósforo total (mg/L P)	Turbidez (UNT)	Resíduo total (mg/L)
E3	3 - Rio Perequê-Açu montante	1,10	<10	<0,08	2,00	20
E4	3 - Rio Perequê-Açu jusante	0,90	<10	<0,08	1,00	10
E5	5 - Rio Taquari	0,60	<10	<0,08	3,00	3.884
E6	6 - Rio Mambucaba montante	0,55	<10	<0,08	1,00	1.776
E7	6 - Rio Mambucaba jusante	<0,50	<10	<0,08	1,00	2.100
E10	9 - Rio Campo Alegre	2,20	<10	0,12	2,00	1.130
E11	9 - Rio Jurumirim	1,80	<10	0,14	1,00	1.184
E13	10 - Rio do Meio/Japuiba	2,50	<10	0,14	1,00	1.188
E15	14 - Ilha Grande (Abraão)	<0,5	<10	0,10	9,00	816
	LQ	0,5	10	0,08	1	10

UNT: Unidades Nefelométricas de Turbidez


LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio

Fonte: Relatório da campanha de amostragem de análises qualitativas da empresa Grupo Green Brasil Análises Químicas, Consultoria e Assessoria Ambiental

Na Figura 4.5 estão apresentados os resultados de forma gráfica. Para os parâmetros onde o resultado da análise ficou abaixo do limite de quantificação o valor foi plotado no limite, em uma barra de cor vermelha.

































Fonte: Relatório da campanha de amostragem de análises qualitativas da empresa Grupo Green Brasil Análises Químicas, Consultoria e Assessoria Ambiental

Figura 4.5 - Resultados da campanha de amostragem qualitativa





A seguir são apresentadas fotografias dos momentos de coleta de amostras.



Figura 4.6 - Coleta de amostra no Rio Perequê-Açú montante



Figura 4.7 - Coleta de amostra no Abraão





5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados para as medições de vazão resultaram em valores de 35 L/s.km² a 66 L/s.km², à exceção de dois pontos, no rio Mambucaba, com 17,45 L/s.km² e no rio Campo Alegre, com 19,22 L/s.km². Estes dois também foram os pontos com maior e menor área de drenagem, com respectivamente 601,59 km² e 6,66 km², o que pode distorcer o cálculo da vazão específica

A maior vazão registrada foi no rio Bracuí, de 11,4 m³/s, e a menor no rio Campo Alegre, de 0,128 m³/s. A vazão registrada no rio Campo Alegre é coerente com a sua pequena área de drenagem no local, de 6,66 km², porém, a vazão registrada no Bracuí estar acima da registrada no Mambucaba, aliado ao fato da vazão específica no Mambucaba estar bem abaixo da média registrada nos outros pontos, sugere que o rio Mambucaba apresentou vazão abaixo da média no momento da amostragem, possivelmente devido a um possível período de baixa precipitação antecedendo a coleta.

Em relação às análises qualitativas, os resultados da qualidade da água de forma geral indicaram qualidade bem baixa em todos os pontos de amostragem. Todas as análises de oxigênio dissolvido registraram valores abaixo de 2,2 mg/L O₂, à exceção do valor obtido no ponto E10, no rio Campo Alegre, de 2,21 mg/L O₂, o que indica condições muito baixas de concentração de oxigênio, sendo um valor limítrofe para manutenção da maior parte dos ecossistemas aquáticos. Esses baixos valores se justificam pelas altas concentrações de DBO, com todos os valores acima de 10 mg/L O₂ - à exceção dos pontos E4 e E10, nos rios Perequê-Açú e Campo Alegre - e alguns valores chegando a quase 100 mg/L O₂.

Os resultados das análises de coliformes termotolerantes indicam contaminação por esgoto doméstico, com todos valores acima de 50.000 NMP/100mL, chegando a quase 1.000.000 NMP/100mL no rio do Meio/Japuíba. Também foram registrados valores altos de DQO e resíduo total.

As próximas campanhas de amostragem vão fornecer melhores subsídios para a caracterização qualitativa e quantitativa dos locais amostrados, e indicar de forma mais adequada se os problemas registrados foram pontuais ou são característicos dos locais.





REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition. American Public Health Association; American Water Works Association; Water Environment Federation. ISBN: 9780875530130. 1496p. 2012.

CLEAN ENVIRONMENT BRASIL. Catálogo de Produtos. 2018a. Disponível em: https://www.clean.com.br/Produto/Detalhe/53

CLEAN ENVIRONMENT BRASIL. Catálogo de Produtos. 2018b. Disponível em: https://www.clean.com.br/Produto/Detalhe/51





ANEXOS





Anexo 1 - Relatórios das medições quantitativas



Relatório da Medição

Data Medido: quinta-feira, 25 de outubro de 2018

Detalhes do Local	Informações da	Informações da Medição		
Nome do Local	Bracui	Participantes	Pereira e Selvagem	
Código da Seção	800	Barco/Motor	s/motor	
Localização	Rio Bracui	Nº da Medição	800	

Informações do Sis	tema	Configurações do Sistema	Unidades		
Tipo do Sistema	RS-M9	Prof. dos Transdutores (m)	0,05	Dist.	m
Número de Série	4655	Região Filtrada (m)	0,21	Velocidade	m/s
Versão do Firmware	4.10	Salinidade (ppt)	0,0	Área	m2
Versão do Software	4.0	Declinação Mag. (graus)	0,0	Vaz.	m3/s
		-		Temperatura	araus C

Configurações d	la Medição			Resultados de Vazá	ăo
Ref. para Trajeto Ref. para Prof.	Bottom-Track Feixe Vertical	Método Margem Esq. Método Margem Dir.	Margem Gradual Margem Gradual	Largura (m) Área (m2)	35,577 24,741
Sist. de Coord.	ENU	Tipo Extrapolação Superf. Tipo Extrapolação Fundo Cota Inicial (m)	Lei Exponêncial Lei Exponêncial 6,41	Vel. Abs. Média (m/s) Vaz. Total (m3/s) Profundidade máxima	0,461 11,390
		Cota Final (m)	6,32	medida Velocidade máxima	0,977 1,246
				medida	1,240

Resultados das Medições																	
N° da trav.	Н	ora		Dist.				Vel. Méd.					Vaz	1.			%
#	Hora	Duração	Temp.	Trajeto	DMG	Larg.	Área	Emb.	Água	Esq.	Dir.	Superf.	Meio	Fundo	Total	LCTotal	Medido
1 N	И 08:11:47	0:03:29	20,3	34,29	33,25	35,945	26,774	0,164	0,413	0,01	0,14	3,64	6,09	1,19	11,067		55,0
2 M	И 08:15:28	0:03:02	20,3	33,60	32,78	35,481	25,778	0,185	0,444	0,02	0,14	3,87	6,21	1,20	11,442		54,3
3 N	И 08:18:42	0:03:15	20,3	33,60	32,70	35,405	25,502	0,172	0,451	0,02	0,16	3,91	6,19	1,21	11,491		53,9
4 1	И 08:22:10	0:03:54	20,4	34,08	32,93	35,629	24,961	0,146	0,459	0,01	0,15	4,00	5,98	1,31	11,449		52,2
5 N	И 08:26:19	0:03:14	20,4	34,11	32,93	35,630	24,404	0,176	0,471	0,00	0,15	4,11	6,04	1,19	11,489		52,6
6 N	И 08:29:46	0:03:11	20,4	33,61	32,83	35,531	23,873	0,176	0,480	0,01	0,11	4,21	5,85	1,28	11,466		51,0
7 N	И 08:33:13	0:03:18	20,4	33,86	32,85	35,552	23,502	0,171	0,481	0,02	0,15	4,21	5,73	1,20	11,313		50,6
8	И 08:36:46	0:03:08	20,5	33,33	32,75	35,446	23,132	0,177	0,493	0,02	0,15	4,29	5,63	1,32	11,400		49,4
		Média	20,4	33,81	32,88	35,577	24,741	0,171	0,461	0,01	0,14	4,03	5,97	1,24	11,390	0,000	52,4
		Desvio Padrão	0.1	0,31	0,16	0,158	1,163	0,011	0,024	0,01	0,01	0,20	0,20	0,05	0,133	0,000	1,8
		CV	0,0	0,009	0,005	0,004	0,047	0,064	0,052	0,435	0,093	0,051	0,033	0,041	0,012	0,000	0,035
Tempo de	e Exposição	. 0.26.31															

Tempo de Exposição: 0:26:31

N° da trav.20181025081147.riv; N° da trav.20181025081527.riv; N° da trav.20181025081842.riv; N° da trav.20181025082210.riv; N° da trav.20181025082618.riv; N° da trav.20181025082946.riv; N° da trav.20181025083313.riv; N° da trav.20181025083646.riv; N° da trav.20181025082618.riv; N° da trav.20181025083646.riv; N° da trav.20181025083646.riv;

Coment

N° da trav.20181025081147.riv - s/vento; N° da trav.20181025081527.riv - s/vento; N° da trav.20181025081842.riv - s/vento; N° da trav.20181025082210.riv - s/vento; N° da trav.20181025082618.riv - s/vento; N° da trav.20181025082946.riv - s/vento; N° da trav.20181025083313.riv - s/vento; N° da trav.20181025083646.riv - s/vento;

Calibração da Bússola

Calibração com sucesso

Duração da calibração = 120 s

M26.00 = Influência magnética tolerável

Q8 = Campo magnético é uniforme

H9 = Rotação horizontal completa

V3 = Pitch/Roll Baixos

Recomendações:

As travessias devem ser feitas com baixa inclinação, ou, repetir a calibração com pitch/roll mais elevados se possível Evite mudanças na configuração e orientação entre o sistema e as influências magnéticas detectadas durante a calibração da bússola.

A localização da travessia deve ter as mesmas propriedades magnéticas de onde a bússola foi calibrada.

Testar Sistema

Resultado: Sistema está operando normalmente

Parâmetros e configurações marcadas com um * não são constantes para todos os arquivos.

Relatório gerado com RiverSurveyor Live v4.0

System Report Página 1 de 4

Relatório da Medição

Informação do Arquivo

Nome do Arquivo E10.003.WAD Data e Hora Iniciais 2018/10/23 12:59:22 **Detalhes do Local**

Nome do Local 572 Operador(es) SILVA

Informação do Sistema

Tipo de Equipamento FlowTracker Número de Série P2571 Versão firmware CPU 3.5 Versão do Programa 2.20

Unidade	(Medidas Métrica
Distância	m
Velocidade	m/s
Área	m^ 2
Vazão	m^ 3/s

Incerteza da Vazão Categoria ISO Estatística Acurácia 1.0% 1.0% 0.4% 4.5% Profundidade 1.9% 6.7% Velocidade 0.1% 0.1% Largura 2.2% Método 2.3% No de Estações 3.8% 8.1% Total

Feito em: Tue Oct 30 2018

Resumo


Int de Amostragem 40 Margem Inicial Margem Esquerda Largura Total SNR Médio 28.2 dB 25.74 °C Temp Média Eq. de Vaz. Secção-Meio

No de Estações 22 3.450 Área Total 0.547 Prof Média 0.159 Velocidade Média 0.2332 Vazão Total 0.1276

Res	sultado	s da l	Medição									
Est	Hora	Loc	Mét	Prof	% Prof	PMedid	Vel	FatCor	VMédia	Área	Vazão	% Vazão
0	12:59	0.00	Nenhum	0.000	0.0	0.0	0.0000	1.00	0.0000	0.000	0.0000	0.0
1	13:09	0.22	0.6	0.230	0.6	0.092	0.2310	1.00	0.2310	0.035	0.0080	6.2
2	13:00	0.30	0.6	0.050	0.6	0.020	0.0164	1.00	0.0164	0.010	0.0002	0.1
3	13:01	0.60	0.6	0.160	0.6	0.064	0.0961	1.00	0.0961	0.036	0.0035	2.7
4	13:03	0.75	0.6	0.210	0.6	0.084	0.1062	1.00	0.1062	0.032	0.0033	2.6
5	13:05	0.90	0.6	0.210	0.6	0.084	0.2997	1.00	0.2997	0.032	0.0094	7.4
6	13:06	1.05	0.6	0.220	0.6	0.088	0.2946	1.00	0.2946	0.033	0.0097	7.6
7	13:08	1.20	0.6	0.230	0.6	0.092	0.2441	1.00	0.2441	0.035	0.0084	6.6
8	13:10	1.35	0.6	0.230	0.6	0.092	0.2230	1.00	0.2230	0.035	0.0077	6.0
9	13:13	1.50	0.6	0.220	0.6	0.088	0.0431	1.00	0.0431	0.033	0.0014	1.1
10	13:14	1.65	0.6	0.220	0.6	0.088	0.1788	1.00	0.1788	0.033	0.0059	4.6
11	13:15	1.80	0.6	0.230	0.6	0.092	0.3437	1.00	0.3437	0.035	0.0119	9.3
12	13:17	1.95	0.6	0.230	0.6	0.092	0.5045	1.00	0.5045	0.035	0.0174	13.6
13	13:18	2.10	0.6	0.210	0.6	0.084	0.5094	1.00	0.5094	0.032	0.0160	12.6
14	13:19	2.25	0.6	0.210	0.6	0.084	0.3718	1.00	0.3718	0.032	0.0117	9.2
15	13:21	2.40	0.6	0.180	0.6	0.072	0.3475	1.00	0.3475	0.027	0.0094	7.4
16	13:23	2.55	0.6	0.110	0.6	0.044	0.1209	1.00	0.1209	0.017	0.0020	1.6
17	13:25	2.70	0.6	0.110	0.6	0.044	0.0790	1.00	0.0790	0.017	0.0013	1.0
18	13:27	2.85	0.6	0.120	0.6	0.048	0.0315	1.00	0.0315	0.018	0.0006	0.4
19	13:29	3.00	0.6	0.100	0.6	0.040	0.0047	1.00	0.0047	0.015	0.0001	0.1
20	13:31	3.15	0.6	0.050	0.6	0.020	-0.0245	1.00	-0.0245	0.011	-0.0003	-0.2
21	13:31	3.45	Nenhum	0.000	0.0	0.0	0.0000	1.00	0.0000	0.000	0.0000	0.0
ileira	s em letr	a itálica	indicam avi	iso de Co	ntrole de 0	Qualidade (C	Q). Vide pa	ágina de C	Q desse rela	tório para	maiores in	formações.

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SonTek/FlowTracker/Resources/Reports/Summ... 30/10/2018

System Report Página 2 de 4



System Report Página 3 de 4

Relatório da Medição

Informação do Arquivo


Nome do Arquivo E10.003.WAD Data e Hora İniciais 2018/10/23 12:59:22 **Detalhes do Local**

Nome do Local 572 SILVA Operador(es)

Feito em: Tue Oct 30 2018

Con	trole (de Qualida	ade										
Est	Est Loc % Prof Mensagem												
4	0.75	0.6	Valor CQ de Obstrução é Moderado; Possível interferência										
14	2.25	0.6	Erro Padrão elevado: 0.036										
20	20 3.15 0.6 Ângulo elevado: -163												

System Report Página 4 de 4



System Report Página 1 de 4

Relatório da Medição

Informação do Arquivo

Nome do Arquivo E14.001.WAD Data e Hora Iniciais 2018/10/23 09:32:29 **Detalhes do Local**

Nome do Local 844 Operador(es) SILVA

Total

Informação do Sistema

Tipo de Equipamento FlowTracker Número de Série P2571 Versão firmware CPU 3.5 Versão do Programa 2.20

Unidade (Medidas Métricas) Distância m Velocidade m/s Área m^ 2

m[^] 3/s

Vazão

Incerteza da Vazão Categoria ISO Estatística Acurácia 1.0% 1.0% 0.3% 1.4% Profundidade 0.4% 2.7% Velocidade 0.1% 0.1% Largura 2.0% Método 1.9% No de Estações

2.9%

Feito em: Tue Oct 30 2018

3.2%


Resumo

Int de Amostragem 40 Margem Inicial Margem Esquerda Largura Total SNR Médio 14.1 dB 21.44 °C Temp Média Eq. de Vaz. Secção-Meio

No de Estações 27 28.300 Área Total 3.783 Prof Média 0.134 Velocidade Média 0.3829 1.4484 Vazão Total

-													
												% Vazão	
0	09:32	0.00	Nenhum	0.000	0.0	0.0	0.0000	1.00	0.0000	0.000	0.0000	0.	
1	09:32	1.00	0.6	0.180	0.6	0.072	0.2244	1.00	0.2244	0.180	0.0404	2.	
2	09:36	2.00	0.6	0.150	0.6	0.060	0.3529	1.00	0.3529	0.150	0.0529	3.	
_	3 09:37 3.00 0.6 0.120 0.6		0.048	0.3617	1.00	0.3617	0.120	0.0434	3.				
4	09:40	4.00	0.6	0.100	0.6	0.040	0.3332	1.00	0.3332	0.100	0.0333	2.	
5	09:41	5.00	0.6	0.100	0.6	0.040	0.3413	1.00	0.3413	0.100	0.0341	2.	
6	09:43	6.00	0.6	0.140	0.6	0.056	0.3499	1.00	0.3499	0.140	0.0490	3.	
7	09:45	7.00	0.6	0.160	0.6	0.064	0.4255	1.00	0.4255	0.160	0.0681	4	
8	09:46	8.00	0.6	0.210	0.6	0.084	0.4368	1.00	0.4368	0.210	0.0917	6	
9	09:48	9.00	0.6	0.260	0.6	0.104	0.5033	1.00	0.5033	0.260	0.1309	9	
10	09:50	10.00	0.6	0.300	0.6	0.120	0.4712	1.00	0.4712	0.300	0.1414	9	
11	09:52	11.00	0.6	0.310	0.6	0.124	0.5231	1.00	0.5231	0.310	0.1622	11	
12	09:53	12.00	0.6	0.320	0.6	0.128	0.4978	1.00	0.4978	0.320	0.1593	11	
13	09:55	13.00	0.6	0.300	0.6	0.120	0.4595	1.00	0.4595	0.300	0.1379	9	
14	09:56	14.00	0.6	0.220	0.6	0.088	0.3873	1.00	0.3873	0.220	0.0852	5	
15	09:58	15.00	0.6	0.120	0.6	0.048	0.2827	1.00	0.2827	0.120	0.0339	2	
16	09:59	16.00	0.6	0.070	0.6	0.028	0.2321	1.00	0.2321	0.070	0.0162	1	
17	10:02	17.00	0.6	0.060	0.6	0.024	0.3413	1.00	0.3413	0.060	0.0205	1	
18	10:03	18.00	0.6	0.080	0.6	0.032	0.2106	1.00	0.2106	0.080	0.0168	1.	
19	10:05	19.00	0.6	0.070	0.6	0.028	0.2926	1.00	0.2926	0.070	0.0205	1	
20	10:06	20.00	0.6	0.070	0.6	0.028	0.3569	1.00	0.3569	0.070	0.0250	1	
21	10:07	21.00	0.6	0.070	0.6	0.028	0.3452	1.00	0.3452	0.070	0.0242	1	
22	10:09	22.00	0.6	0.050	0.6	0.020	0.3739	1.00	0.3739	0.063	0.0234	1	
23	10:11	23.50	0.6	0.060	0.6	0.024	0.1748	1.00	0.1748	0.090	0.0157	1	
24	10:12	25.00	0.6	0.070	0.6	0.028	0.0475	1.00	0.0475	0.105	0.0050	0	
25	10:13 26.50 0.6 0.070		0.6	0.028	0.1517	1.00	0.1517	0.116	0.0175	1			
26	10:13	28.30	Nenhum	0.000	0.0	0.0	0.0000	1.00	0.0000	0.000	0.0000	C	

System Report Página 2 de 4



System Report Página 3 de 4

Relatório da Medição

I nformação do Arquivo Nome do Arquivo E14.001.WAD Data e Hora İniciais 2018/10/23 09:32:29


Feito em: Tue Oct 30 2018 **Detalhes do Local** Nome do Local 844

SILVA

Cont	role de	Qualidade									
Est	Est Loc % Prof Mensagem										
1 1.00 0.6 Diferença elevada de SNR durante medição: 6.0,5.6											
18	18.00	0.6	Valor CQ de Obstrução é Ruim; Possível interferência								
25 26.50 0.6 Ângulo elevado: -24											

Operador(es)

System Report Página 4 de 4



Relatório da Medição

Data Medido: terça-feira, 23 de outubro de 2018

Detalhes do Local		Informações da	Medição
Nome do Local	Fazen. Fortaleza	Participantes	Pereira e Selvagem
Código da Seção	004	Barco/Motor	s/motor
Localização	Rio Mambucaba	Nº da Medição	004

Informações do Sis	tema	Configurações do Sistema		Unidades	
Tipo do Sistema	RS-M9	Prof. dos Transdutores (m)	0,05	Dist.	m
Número de Série	4655	Região Filtrada (m)	0,21	Velocidade	m/s
Versão do Firmware	4.10	Salinidade (ppt)	0,0	Área	m2
Versão do Software	4.0	Declinação Mag. (graus)	Vaz.	m3/s	
		-		Temperatura	graus C

Configurações d	da Medição			Resultados de Vazã	io
Ref. para Trajeto	Bottom-Track	Método Margem Esq.	Margem Gradual	Largura (m)	41,304
Ref. para Prof.	Feixe Vertical	Método Margem Dir.	Margem Gradual	Área (m2)	56,360
Sist. de Coord.	ENU	Tipo Extrapolação Superf.	Lei Exponêncial	Vel. Abs. Média (m/s)	0,186
		Tipo Extrapolação Fundo	Lei Exponêncial	Vaz. Total (m3/s)	10,478
		Cota Inicial (m)	0,52	Profundidade máxima	2,205
		Cota Final (m)	0,52	medida	2,205
				Velocidade máxima medida	0,809

Resu	ultados	das Mec	dições														
N° da trav.	Н	Hora Dist.						Vel. Méd. Vaz.								%	
#	Hora	Duração	Temp.	Trajeto	DMG	Larg.	Área	Emb.	Água	Esq.	Dir.	Superf.	Meio	Fundo	Total	LCTotal	Medido
1 1	M 16:08:06	0:04:53	24,3	39,16	37,26	40,963	56,461	0,134	0,183	0,02	-0,04	1,57	7,61	1,17	10,324		73,2
2 1	M 16:13:09	0:04:30	24,3	39,58	37,59	41,290	56,227	0,147	0,185	0,02	-0,04	1,56	7,60	1,27	10,413		72,4
4 1	M 16:22:27	0:04:44	24,2	38,42	37,23	40,930	55,976	0,135	0,188	0,02	-0,03	1,59	7,62	1,33	10,538		71,9
5 1	M 16:27:24	0:04:31	24,0	39,17	38,05	41,751	56,809	0,145	0,188	0,02	-0,04	1,63	7,76	1,32	10,696		72,1
6 1	M 16:32:07	0:05:08	24,0	38,81	37,89	41,586	56,326	0,126	0,185	0,02	-0,03	1,59	7,53	1,31	10,419		71,9
		Média	24,2	39,03	37,60	41,304	56,360	0,137	0,186	0,02	-0,03	1,58	7,63	1,28	10,478	0,000	72,3
		Desvio Padrão		0,39	0,33	0,327	0,275	0,008	0,002	0,00	0,00	0,02	0,08	0,06	0,129	0,000	0,5
		0,005	0,055	0,011	0,089	- 0,125	0,015	0,010	0,047	0,012	0,000	0,007					
Tempo d	e Exposição	: 0:23:46															
Nº da tra	av.20181023	3160805.riv: N	o da trav.2	01810231613	308.riv: 1	Nº da tra	v.20181	02316222	6.riv: No	da tra	v.20181	1023162723.	riv: Nº d	a trav.2018	31023163	3206.riv:	

Coment

N° da trav.20181023160805.riv - vento fraco; N° da trav.20181023161308.riv - vento fraco; N° da trav.20181023162226.riv - vento fraco; N° da trav.20181023162723.riv - vento fraco; N° da trav.20181023163206.riv - vento fraco;

Calibração da Bússola

Calibração com sucesso

CAUTION

Duração da calibração = 120 s

M47.00 = Influência magnética tolerável

Q8 = Campo magnético é uniforme

H9 = Rotação horizontal completa

V3 = Pitch/Roll Baixos

Recomendações:

As travessias devem ser feitas com baixa inclinação, ou, repetir a calibração com pitch/roll mais elevados se possível Evite mudanças na configuração e orientação entre o sistema e as influências magnéticas detectadas durante a calibração da bússola.

A localização da travessia deve ter as mesmas propriedades magnéticas de onde a bússola foi calibrada.

Testar Sistema

Resultado: Sistema está operando normalmente

Parâmetros e configurações marcadas com um * não são constantes para todos os arquivos.

Relatório gerado com RiverSurveyor Live v4.0

System Report Página 1 de 4

Relatório da Medição

Informação do Arquivo

Nome do Arquivo E01.005.WAD Data e Hora Iniciais 2018/10/24 10:58:21 **Detalhes do Local**

Nome do Local 537 Operador(es) SILVA

Informação do Sistema

Tipo de Equipamento FlowTracker Número de Série P2571 Versão firmware CPU 3.5 Versão do Programa 2.20

Unidade (Medidas Métricas) Distância m Velocidade m/s Área m^ 2

m[^] 3/s

Vazão

Resumo

Int de Amostragem 40 Margem Inicial Margem Esquerda Largura Total SNR Médio 17.1 dB 21.72 °C Temp Média Eq. de Vaz. Secção-Meio

No de Estações 26 25.600 Área Total 13.513 Prof Média 0.528 Velocidade Média 0.1714 Vazão Total 2.3157


Incerteza da Vazão				
Categoria	ISO	Estatística		
Acurácia	1.0%	1.0%		
Profundidade	0.1%	2.3%		
Velocidade	0.4%	1.9%		
Largura	0.1%	0.1%		
Método	1.2%	-		
No de Estações	2.0%	-		
Total	2.5%	3.2%		

Feito em: Tue Oct 30 2018

st	Hora	Loc	Mét	Prof	% Prof	PMedid	Vel	FatCor	VMédia	Área	Vazão	% Vazão
0	10:58	0.00	Nenhum	0.000	0.0	0.0	0.0000	1.00	0.0000	0.000	0.0000	0
1	10:58	2.00	0.6	0.310	0.6	0.124	-0.0056	1.00	-0.0056	0.465	-0.0026	-0.
2	11:01	3.00	0.6	0.490	0.6	0.196	0.0897	1.00	0.0897	0.490	0.0440	1
3	11:04	4.00	0.6	0.560	0.6	0.224	0.1885	1.00	0.1885	0.560	0.1056	4
4	11:05	5.00	0.6	0.510	0.6	0.204	0.2092	1.00	0.2092	0.510	0.1067	4
5	11:06	6.00	0.6	0.560	0.6	0.224	0.1760	1.00	0.1760	0.560	0.0986	
6	11:08	7.00	0.6	0.530	0.6	0.212	0.1978	1.00	0.1978	0.530	0.1048	
7	11:09	8.00	0.6	0.480	0.6	0.192	0.1794	1.00	0.1794	0.480	0.0861	;
8	11:10	9.00	0.6	0.490	0.6	0.196	0.1374	1.00	0.1374	0.490	0.0673	
9	11:12	10.00	0.2/0.8	0.610	0.2	0.488	0.1830	1.00	0.1352	0.610	0.0825	;
9	11:14	10.00	0.2/0.8	0.610	0.8	0.122	0.0875					
10	11:17	11.00	0.8/0.2	0.600	0.2	0.480	0.2202	1.00	0.1432	0.600	0.0860	;
10	11:15	11.00	0.8/0.2	0.600	0.8	0.120	0.0663					
11	11:19	12.00	0.6	0.420	0.6	0.168	0.1735	1.00	0.1735	0.420	0.0729	
12	11:24	13.00	0.6	0.320	0.6	0.128	0.2318	1.00	0.2318	0.320	0.0742	
13	11:25	14.00	0.6	0.310	0.6	0.124	0.2411	1.00	0.2411	0.310	0.0747	
14	11:26	15.00	0.6	0.490	0.6	0.196	0.2392	1.00	0.2392	0.490	0.1172	
15	11:29	16.00	0.6	0.430	0.6	0.172	0.2246	1.00	0.2246	0.430	0.0966	
16	11:31	17.00	0.6	0.500	0.6	0.200	0.2059	1.00	0.2059	0.500	0.1030	
17	11:32	18.00	0.2/0.8	0.640	0.2	0.512	0.2437	1.00	0.2116	0.640	0.1354	
17	11:34	18.00	0.2/0.8	0.640	0.8	0.128	0.1795					
18	11:36	19.00	0.8/0.2	0.620	0.2	0.496	0.2299	1.00	0.2076	0.620	0.1287	
18	11:35	19.00	0.8/0.2	0.620	0.8	0.124	0.1853					
19	11:38	20.00	0.2/0.8	0.670	0.2	0.536	0.2179	1.00	0.2062	0.670	0.1382	
19	11:39	20.00	0.2/0.8	0.670	0.8	0.134	0.1946					
20	11:42	21.00	0.8/0.2	0.800	0.2	0.640	0.2043	1.00	0.1863	0.800	0.1491	
20	11:41	21.00	0.8/0.2	0.800	0.8	0.160	0.1684					
21	11:44	22.00	0.2/0.8	0.820	0.2	0.656	0.2036	1.00	0.1734	0.820	0.1422	
21	11:45	22.00	0.2/0.8	0.820	0.8	0.164	0.1433					
22	11:50	23.00	0.8/0.2	0.920	0.2	0.736	0.1359	1.00	0.1463	0.920	0.1346	
22	11:48	23.00	0.8/0.2	0.920	0.8	0.184	0.1567					
23	11:52	24.00	0.2/0.8	0.910	0.2	0.728	0.1463	1.00	0.1570	0.910	0.1429	
23	11:54	24.00	0.2/0.8	0.910	0.8	0.182	0.1678					
24	11:56	25.00	0.6	0.460	0.6	0.184	0.0739	1.00	0.0739	0.368	0.0272	
25	11:56	25.60	Nenhum	0.000	0.0	0.0	0.0000	1.00	0.0000	0.000	0.0000	

Fileiras em letra itálica indicam aviso de Controle de Qualidade (CQ). Vide página de CQ desse relatório para maiores informações.

System Report Página 2 de 4



System Report Página 3 de 4

Relatório da Medição

I nformação do Arquivo Nome do Arquivo

E01.005.WAD Data e Hora İniciais 2018/10/24 10:58:21 **Detalhes do Local**


Nome do Local 537 SILVA Operador(es)

Feito em: Tue Oct 30 2018

Control	le de	Qual	idade

Est	Loc	% Prof	% Prof Mensagem			
1	2.00	0.6	SNR (37.2) é diferente de SNR típico (17.1)			
		0.6	Diferença elevada de SNR durante medição: 6.0,5.6			
		0.6	Valor CQ de Obstrução é Bom; Possível interferência			

System Report Página 4 de 4



Relatório da Medição

Data Medido: quarta-feira, 24 de outubro de 2018

Detalhes do Local		Informações da	Medição
Nome do Local	E03	Participantes	Pereira e Selvagem
Código da Seção	005	Barco/Motor	s/motor
Localização	Rio Perequeaçu	Nº da Medição	005

Informações do Sis	tema	Configurações do Sistema	Unidades		
Tipo do Sistema	RS-M9	Prof. dos Transdutores (m)	0,05	Dist.	m
Número de Série 4655		Região Filtrada (m)	0,21	Velocidade	m/s
Versão do Firmware	4.10	Salinidade (ppt)	0,0	Área	m2
Versão do Software	4.0	Declinação Mag. (graus)	0,0	Vaz.	m3/s
				Temperatura	graus C

Configurações d	da Medição			Resultados de Vazã	io
Ref. para Trajeto	Bottom-Track	Método Margem Esq.	Margem Gradual	Largura (m)	19,459
Ref. para Prof.	Feixe Vertical	Método Margem Dir.	Margem Gradual	Área (m2)	16,167
Sist. de Coord.	ENU	Tipo Extrapolação Superf.	Lei Exponêncial	Vel. Abs. Média (m/s)	0,265
		Tipo Extrapolação Fundo	Lei Exponêncial	Vaz. Total (m3/s)	4,280
		Cota Inicial (m)	8,77	Profundidade máxima	46,174
		Cota Final (m)	8,77	medida	40,174
				Velocidade máxima medida	1,017

Res	Resultados das Medições																	
N° da trav.	Hora Dist.					Vel. I	Vel. Méd. Vaz.						%					
#		Hora	Duração	Temp.	Trajeto	Trajeto DMG Larg. Área Emb. Água Esq. Dir. Superf. Meio Fundo Total LCTotal							Medido					
2	M	08:48:32	0:02:26	20,7	18,01	17,22	19,625	17,670	0,123	0,243	-0,01	0,20	1,14	2,30	0,66	4,290		53,3
3	M	08:51:10	0:02:42	20,7	18,17	17,29	19,688	15,770	0,112	0,270	0,00	0,04	1,19	2,31	0,71	4,253		54,4
4	M	08:54:04	0:02:12	20,7	17,96	17,23	19,632	15,939	0,136	0,274	-0,01	0,04	1,23	2,37	0,73	4,360		54,1
5	M	08:56:30	0:03:04	20,7	17,95	16,97	19,370	16,156	0,098	0,267	-0,02	0,13	1,19	2,29	0,72	4,312		52,8
6	M	08:59:42	0:02:40	20,6	17,32	16,58	18,978	15,302	0,108	0,273	-0,01	0,04	1,18	2,31	0,67	4,183		54,8
	Г		Média	20,7	17,88	17,06	19,459	16,167	0,115	0,265	-0,01	0,09	1,19	2,32	0,70	4,280	0,000	53,9
			Desvio Padrão	0.0	0,29	0,26	0,264	0,802	0,013	0,012	0,01	0,06	0,03	0,03	0,03	0,060	0,000	0,7
CV 0,0 0,016 0,015 0,014 0,050 0,114 0,043 -0,515 0,694 0,023 0,012 0,041 0,014 0,000											0,014							
Tempo	Tempo de Exposição: 0:13:04																	
Nº da t	rav	20181024	I084831 riv : N	o da trav 2	0181024085	110 riv : I	No da tra	v 20181	02408540	M riv. No	da tra	v 20181	024085630	riv. Nº d	a tray 2019	21024085	0/11 riv	

N° da trav.20181024084831.riv; N° da trav.20181024085110.riv; N° da trav.20181024085404.riv; N° da trav.20181024085630.riv; N° da trav.20181024085

Coment

N° da trav.20181024084831.riv - s/vento; N° da trav.20181024085110.riv - s/vento; N° da trav.20181024085404.riv - s/vento; N° da trav.20181024085630.riv - s/vento; N° da trav.20181024085941.riv - s/vento;

Calibração da Bússola

Calibração com sucesso

Duração da calibração = 120 s

M30.00 = Influência magnética tolerável

Q8 = Campo magnético é uniforme

H9 = Rotação horizontal completa

V3 = Pitch/Roll Baixos

Recomendações:

As travessias devem ser feitas com baixa inclinação, ou, repetir a calibração com pitch/roll mais elevados se possível Evite mudanças na configuração e orientação entre o sistema e as influências magnéticas detectadas durante a calibração da bússola.

A localização da travessia deve ter as mesmas propriedades magnéticas de onde a bússola foi calibrada.

Testar Sistema

Resultado: Sistema está operando normalmente

Parâmetros e configurações marcadas com um * não são constantes para todos os arquivos.

Relatório gerado com RiverSurveyor Live v4.0

Relatório da Medição

Data Medido: quinta-feira, 25 de outubro de 2018

Detalhes do Local		Informações da	Medição
Nome do Local	E13	Participantes	Pereira e Selvagem
Código da Seção	010	Barco/Motor	s/motor
Localização	Rio do Meio	Nº da Medição	010

Informações do Sis	tema	Configurações do Sistema	Unidades		
Tipo do Sistema	RS-M9	Prof. dos Transdutores (m)	0,05	Dist.	m
Número de Série 4655		Região Filtrada (m)	0,21	Velocidade	m/s
Versão do Firmware	4.10	Salinidade (ppt)	0,0	Área	m2
Versão do Software	4.0	Declinação Mag. (graus)	0,0	Vaz.	m3/s
				Temperatura	graus C

Configurações d	la Medição			Resultados de Vazã	io
Ref. para Trajeto	Bottom-Track	Método Margem Esq.	Margem Gradual	Largura (m)	13,847
Ref. para Prof.	Feixe Vertical	Método Margem Dir.	Margem Gradual	Área (m2)	7,803
Sist. de Coord.	ENU	Tipo Extrapolação Superf.	Lei Exponêncial	Vel. Abs. Média (m/s)	0,253
		Tipo Extrapolação Fundo	Lei Exponêncial	Vaz. Total (m3/s)	1,970
		Cota Inicial (m)	6,66	Profundidade máxima	0,813
		Cota Final (m)	6,65	medida	0,813
				Velocidade máxima medida	0,626

R€	Resultados das Medições																	
N° da tra	н	Hora Dist.					Vel. Méd. Vaz.						%					
#		Hora	Duração	o Temp. Trajeto DMG Larg. Área Emb. Água Esq. Dir. Superf. Meio Fundo Total LCTotal M									Medido					
	1 M	10:15:47	0:03:44	21,7	12,21	11,35	13,851	7,988	0,054	0,256	0,00	0,06	0,76	1,01	0,22	2,044		49,4
	2 M	10:19:45	0:03:13	21,7	13,06	11,06	13,856	7,635	0,068	0,259	0,00	0,06	0,74	0,97	0,21	1,977		49,0
	3 M	10:23:11	0:02:13	21,7	11,79	11,15	13,946	7,829	0,089	0,255	0,00	0,06	0,75	0,98	0,21	1,997		49,1
	4 M	10:25:40	0:02:01	21,7	11,42	11,06	13,863	7,808	0,094	0,247	0,00	0,06	0,72	0,94	0,21	1,926		48,9
	5 M	10:27:56	0:02:15	21,8	11,54	10,92	13,718	7,758	0,086	0,246	0,00	0,06	0,70	0,94	0,21	1,908		49,1
			Média	21,7	12,00	11,11	13,847	7,803	0,078	0,253	0,00	0,06	0,73	0,97	0,21	1,970	0,000	49,1
Desvio Padrão 0,0 0,59 0,14 0,073 0,114 0,015 0,005 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,049 0,000 0,2																		
CV 0,0 0,049 0,013 0,005 0,015 0,190 0,021 0,000 0,033 0,026 0,028 0,022 0,025 0,000 0,004																		
Tem	Tempo de Exposição: 0:13:26																	
Nº d	a trav	.20181025	5101548.riv; N	o da trav.2	0181025101	946.riv; 1	√o da tra	v.20181	02510231	11.riv; N°	da tra	v.20181	1025102540.	iv; Nº d	a trav.2018	31025102	756.riv;	

Coment

N° da trav.20181025101548.riv - s/vento; N° da trav.20181025101946.riv - s/vento; N° da trav.20181025102311.riv - s/vento; N° da trav.20181025102540.riv - s/vento; N° da trav.20181025102540.riv - s/vento;

Calibração da Bússola

Calibração com sucesso

Duração da calibração = 120 s

M26.00 = Influência magnética tolerável

Q8 = Campo magnético é uniforme

H9 = Rotação horizontal completa

V3 = Pitch/Roll Baixos

Recomendações:

As travessias devem ser feitas com baixa inclinação, ou, repetir a calibração com pitch/roll mais elevados se possível Evite mudanças na configuração e orientação entre o sistema e as influências magnéticas detectadas durante a calibração da bússola.

A localização da travessia deve ter as mesmas propriedades magnéticas de onde a bússola foi calibrada.

Testar Sistema

Resultado: Sistema está operando normalmente

Parâmetros e configurações marcadas com um * não são constantes para todos os arquivos.

Relatório gerado com RiverSurveyor Live v4.0

Relatório da Medição

Data Medido: quarta-feira, 24 de outubro de 2018

Detalhes do Local		Informações da	Medição
Nome do Local	E05	Participantes	Pereira e Selvagem
Código da Seção	007	Barco/Motor	s/motor
Localização	Rio Taquari	Nº da Medição	007

Informações do Sis	tema	Configurações do Sistema	Unidades		
Tipo do Sistema	RS-M9	Prof. dos Transdutores (m)	0,05	Dist.	m
Número de Série 4655		Região Filtrada (m)	0,21	Velocidade	m/s
Versão do Firmware	4.10	Salinidade (ppt)	0,0	Área	m2
Versão do Software	4.0	Declinação Mag. (graus)	0,0	Vaz.	m3/s
		-		Temperatura	graus C

Configurações d	la Medição			Resultados de Vazã	ăО
Ref. para Trajeto Ref. para Prof.	Bottom-Track Feixe Vertical	Método Margem Esq. Método Margem Dir.	Margem Gradual Margem Gradual	Largura (m) Área (m2)	30,276 19,062
Sist. de Coord.	ENU	Tipo Extrapolação Superf. Tipo Extrapolação Fundo	Lei Exponêncial Lei Exponêncial	Vel. Abs. Média (m/s)	0,176
		Cota Inicial (m)	7,56	Vaz. Total (m3/s) Profundidade máxima	3,344 1,056
		Cota Final (m)	7,48	medida Velocidade máxima medida	0,932

Resu	Resultados das Medições																
N° da trav.	Hora Dist.				Vel. Méd. Vaz.						%						
#	Hora	Duração	Temp.	Trajeto	DMG	Larg.	Área	Emb.	Água	Esq.	Dir.	Superf.	Meio	Fundo	Total	LCTotal	Medido
3 M	16:21:07	0:03:41	21,3	28,89	26,70	30,004	19,667	0,131	0,176	0,00	0,09	1,29	1,68	0,39	3,456		48,6
5 M	16:28:33	0:03:39	21,3	28,66	27,34	30,641	19,637	0,131	0,175	0,00	0,07	1,29	1,69	0,39	3,445		49,1
7 M	16:36:23	0:04:17	21,2	28,52	27,19	30,494	19,897	0,111	0,168	0,00	0,09	1,29	1,59	0,38	3,344		47,4
9 M	16:45:22	0:04:06	21,2	28,11	26,94	30,241	18,708	0,114	0,176	0,00	0,07	1,30	1,52	0,40	3,294		46,3
	16:55:08		21,2	27,73	26,89	30,192	18,336	0,125	0,175	0,00	0,06	1,30	1,42	0,42	3,208		44,4
12 M	16:59:09	0:03:36	21,2	27,31	26,78	30,084	18,128	0,126	0,183	0,01	0,07	1,32	1,52	0,39	3,315		45,8
		Média	21,2	28,20	26,98	30,276	19,062	0,123	0,176	0,00	0,07	1,30	1,57	0,40	3,344	0,000	46,9
		Desvio Padrão	0.0	0,55	0,22	0,224	0,697	0,008	0,004	0,00	0,01	0,01	0,10	0,01	0,086	0,000	1,6
		CV	0,0	0,019	0,008	0,007	0,037	0,063	0,024	3,766	0,138	0,009	0,061	0,029	0,026	0,000	0,035
Tempo de	Exposição	: 0:23:01	•	•					•			•		•		•	

N° da trav.20181024162107.riv; N° da trav.20181024162833.riv; N° da trav.20181024163623.riv; N° da trav.20181024164522.riv; N° da trav.20181024165508.riv; N° da trav.20181024165909.riv;

Coment

N° da trav.20181024162107.riv - chuva fraca; N° da trav.20181024162833.riv - chuva fraca; N° da trav.20181024163623.riv - chuva fraca; N° da trav.20181024164522.riv - chuva fraca; N° da trav.20181024165508.riv - chuva fraca; N° da trav.20181024165909.riv - chuva fraca;

Calibração da Bússola

Calibração com sucesso

Duração da calibração = 120 s

M30.00 = Influência magnética tolerável

Q8 = Campo magnético é uniforme

H9 = Rotação horizontal completa

V3 = Pitch/Roll Baixos

Recomendações:

As travessias devem ser feitas com baixa inclinação, ou, repetir a calibração com pitch/roll mais elevados se possível Evite mudanças na configuração e orientação entre o sistema e as influências magnéticas detectadas durante a calibração da bússola.

A localização da travessia deve ter as mesmas propriedades magnéticas de onde a bússola foi calibrada.

Testar Sistema

Resultado: Sistema está operando normalmente

Parâmetros e configurações marcadas com um * não são constantes para todos os arquivos.

Relatório gerado com RiverSurveyor Live v4.0



Anexo 2 - Laudos das medições qualitativas





GREEN BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS

Código: RO 005.02 Revisão: 04 Página: 1 de 1 Data: 20/09/2018

CADEIA DE CUSTÓDIA

CADEIA DE CUSTÓDIA №

Cliente: Endereço: Ind. Do Proje Endereço da	Av. Ig eto:	uassu,	GENHARIA E 451, Nº 6º AI	E AMBIENT NDAR, Petr	E ópolis, Po	rto Alegi	re-RS				tragem №: GGB 20							Equipa	mento(s) utiliza	ado(s) I	ve:					
(Condiçõe	s Climáti	cas		Nor	mas					Orgânicos	3			T			Me	ntaie To	otole							
Momento of Nublado			antiga 2914) 420	□ VOC □ TPH □ SVOC □ DUTROS					Metais Totais					Al Ag As B	AI												
	Amostragem					Parâmeti	ros de C	ampo									Parân	netros	de Láborat								
Data	Matriz	Tipo	Identificaçã	o do Ponto	Hora	Нф	Temperatura (C°)	Condut. (µS/cm)	OD (mg/L)	ORP	Cloro Residual (mg/L)	Cloro Total (mg/L)	Salinidade	Vazão (m³/h)	Coliformes Termotolerantes	DBO	DQO	Nitrogênio Total	Nitrato	Fósforo total	Residuo Seco	Turbidez					№ da Amostra
28.10.18	1	S	E15 - ILHA (Abr		10:45	7.30	26.5	-	2.09	-	-			-	x	х	х	х	v	-					-		
28.10.18	1	S	(Abrê E10 - RIO ALEO		13:52	7.47	26.3		2.21	-	-			-	X	х	X	X	X	X	X	x			_		
28.10.18	1	s	E11 - JUR		15:52	7.31	26.1		1.69	-	-		-	-	X	X	X	X	X	X	X	X			-	-	
28.10.18	1	S	E13- RIO D		17:25	7.12	27.3		1.85	-				-	X	х	X	х	X	X	X	X			-		
													Observa	ações													
Res lome: Cy Rubrica:	ponsáve Dlus V		0	Cliente [٦ ٥	avel pelo tresil	ansporte - 10 M Composta Ma	UX	Responsáv Rubrica: _ Data / Hora	rel: Uy 1: 29	nlis	Hente P S	- 10	L les				mento d	ia amos	stra pel	o labor:	atório	П н2	2SO4		Preserv NaOH Na2S2O3	☐ HNO3 ☐ Outros



GREEN BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS

Código: RO 005.02 Revisão: 04 Página: 1 de 1 Data: 20/09/2018

CADEIA DE CUSTÓDIA

CADEIA DE CUSTÓDIA Nº

Plano de amostragem Nº: PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE Equipamento(s) utilizado(s) No: Endereço: Av. Iguassu, 451, Nº 6º ANDAR, Petrópolis, Porto Alegre-RS Proposta nº: GGB 206/18 Ind. Do Projeto: Endereço da Amostragem: Condições Climáticas Orgânicos Metais Totais Metais Dissolvidos Normas Portaria Consolidação, n°5 (antiga 2914) ☐ TPH ☐ Al ☐ Ba ☐ Co ☐ Hg ☐ Mn ☐ Pb ☐ Ti ☐ Zn ☐ Al ☐ Ba ☐ Co ☐ Hg ☐ Mn ☐ Pb ☐ Ti ☐ Zn Momento da coleta Últimas 48 horas VOC | Ag | Be | Cr | K | Mo | Sb | Ti | Outros |
As	Ca	Cu	Li	Na	Se	U									
B	Cd	Fe	Mg	Ni	Sn	V		Ag	Be	Cr	K	Mo	Sb	Ti	Outros
As	Ca	Cu	Li	Na	Se	U									
B	Cd	Fe	Mg	Ni	Sn	V	NBR 10.004 Conama 420 ☐ Nublado ☐ Sol Nublado SVOC ☐ OUTROS Sol PCBS Chuva Conama 430 Outros Chuva PAH Parâmetros de Campo Amostragem Parâmetros de Láboratorio Coliformes Termotolerantes Cloro Total (mg/L) Temperatura (C°) Total Cloro Residual (mg/L) Condut. (µS/cm) Seco Vazão (m³/h) Fósforo total (mg/L) Salinidade Turbidez ORP DBO DOO Nitrogênio Nº da Amostra Residuo (표 Identificação do Ponto Hora Data Matriz Tipo 00 E3 - RIO PEREQUE- ACU-27.10.18 S 7.38 26.2 2.06 Х X X X X X X X MONTANTE E4 - RIO PEREQUE- ACU-27.10.18 1 S 11:58 7.42 26.3 1.98 Х Х X X Х Х х X JUSANTE 27.10.18 E5 - RIO TAQUARI 13:50 S 7.39 26.8 2.03 X X X Х X X Х X E6 - RIO MAMBUCABA 27.10.18 15:23 S 7.08 25.8 2.19 Х X X X X Х X MONTANTE E7 - RIO MAMBUCABA 27.10.18 S 16:10 7.43 25.9 1.96 X Х х X X Х X X								

Responsável pela coleta	Responsável pelo transporte		Cliente	Recebimento da amostra pelo laboratório			Preservar	ntes
Nome: Centhin Quero	Cliente ☐ Green Brasil ☑	Responsável:	lynthe guena		☐ H2S	i04 🗆	NaOH	☐ HNO3 ☐ Outros
Rubrica:	Ass.:	Rubrica:	De l'		□ нсі		Na2S2O3	□ нзро4
	Data/Hora: 29:10,18 - 10:00l	Data / Hora:	29.10.18.10:00					

Observações



Anexo 3 - Relatórios de Ensaios das amostras qualitativas





Rua: Ourique, 98 – CEP: 21.011-130 – Penha Circular – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel. + 55 21 3869-9498 / 3887-2076 / comercial@greenbrasil.com.br CNPJ: 03.539.258/0001-59 www.greenbrasil.com.br

Revisão

01

Revisão de Revisão de Relatório de Ensaios GGB Nº 3378/18A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE Telefone 51 3211.3944

Endereço Av. Iguassu, 451, Nº 6º ANDAR, Petrópolis, Porto Alegre-RS, CEP: 90470-430

Proposta GGB 206/18 Contato(s) PEDRO BOF

e-Mail(s) pedro.bof@profill.com.br CNPJ/CPF

Amostra(s) Águas Recepção 29/10/18 16:25

Motivo da revisão 01: -

Amostra E3 - Rio Perequê - A	Açu - Montante			Código	3378/18-01	Coleta em	27/10/18 11:20
Ensaio	Resultado	Unidade	Limites não definidos	LQ	Método		Data do Ensaio
Oxigênio dissolvido	2,06	mg/L O ₂		0,01	SM 4500 - O - G		27/10/18
Coliformes termotolerantes	92.000	NMP/100mL		1,8	SM 92	21	29/10/18
рН	7,38	upH		1 a 14	SM 4500 H+ B		27/10/18
DBO	13,94	mg/L O ₂		3,0	SM 5210	0 - B	30/10/18
DQO	<50	mg/L O ₂		50	SM 5220	0 - D	30/10/18
Temperatura da Amostra	26,2	°C		0.1	SM 255	60 B	27/10/18
Nitrogênio Total	1,10	mg/L N		0.5	SM 4500	-N C	23/11/18
Nitrogênio Nitrato	<10	mg/L N-NO ₃		10,0	SM 4500 - I	NO ₃ - E	22/11/18
Fósforo total	<0,08	mg/L		0,08	SM 450	00 P	14/11/18
Turbidez	2,0	UNT		1,0	SM 2130	0 - B	29/10/18
Resíduo Seco	20,0	mg/L		10,0	SM 2540	0 - B	22/11/18

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

NMP: Número Mais Provável.

Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Observações

Informações de Coleta

As amostragens foram realizadas pela Green Brasil Serviços Ambientais.

	Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)											
Código da preservação												
TS	MB	Tiossulfato de Sódio e refrigeração	250mL	Frasco Plástico								
RP	FQ	Refrigeração	1000mL	Frasco Plástico								
SP	FQ	Ácido Sulfúrico (pH<2) e Refrigeração	500mL	Plástico								

Rio de Janeiro-RJ,25 de fevereiro de 2019

Arrebaga Rilairo Lapo

Andreza Ribeiro Lopes Gerente Técnica 03253194 William Oliveira da Silva Signatário Autorizado 3430497

Analista

<u>Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos</u>

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/greenbrasil usando o código LSDPZ CML 457.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas e o mesmo somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.

As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 7 dias após emissão do relatório de ensaios.



Rua: Ourique, 98 – CEP: 21.011-130 – Penha Circular – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel. + 55 21 3869-9498 / 3887-2076 / comercial@greenbrasil.com.br CNPJ: 03.539.258/0001-59 www.greenbrasil.com.br

Revisão

01

Revisão de Revisão de Relatório de Ensaios GGB Nº 3378/18A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE Telefone 51 3211.3944

Endereço Av. Iquassu, 451, Nº 6º ANDAR, Petrópolis, Porto Alegre-RS, CEP: 90470-430

Proposta GGB 206/18 Contato(s) PEDRO BOF

e-Mail(s) pedro.bof@profill.com.br CNPJ/CPF

Amostra(s) Águas Recepção 29/10/18 16:25

Motivo da revisão 01: -

Amostra E4 - Rio Perequê - A	Açu - Jusante			Código	3378/18-02 Colet	a em 27/10/18 11:58
Ensaio	Resultado	Unidade	Limites não definidos	LQ	Método	Data do Ensaio
Oxigênio dissolvido	1,98	mg/L O ₂		0,01	SM 4500 - O - G	27/10/18
Coliformes termotolerantes	54.000	NMP/100mL		1,8	SM 9221	29/10/18
рН	7,42	upH	-	1 a 14	SM 4500 H+ B	27/10/18
DBO	<3,0	mg/L O ₂		3,0	SM 5210 - B	30/10/18
DQO	<50	mg/L O ₂		50	SM 5220 - D	30/10/18
Temperatura da Amostra	26,3	°C		0.1	SM 2550 B	27/10/18
Nitrogênio Total	0,90	mg/L N	-	0.5	SM 4500-N C	23/11/18
Nitrogênio Nitrato	<10	mg/L N-NO ₃		10,0	SM 4500 - NO ₃ - E	22/11/18
Fósforo total	<0,08	mg/L	-	0,08	SM 4500 P	14/11/18
Turbidez	1,0	UNT	-	1,0	SM 2130 - B	29/10/18
Resíduo Seco	10,0	mg/L	-	10,0	SM 2540 - B	22/11/18

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

NMP: Número Mais Provável.

Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Observações

Informações de Coleta

As amostragens foram realizadas pela Green Brasil Serviços Ambientais.

	Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)											
Código da preservação												
TS	MB	Tiossulfato de Sódio e refrigeração	250mL	Frasco Plástico								
RP	FQ	Refrigeração	1000mL	Frasco Plástico								
SP	FQ	Ácido Sulfúrico (pH<2) e Refrigeração	500mL	Plástico								

Rio de Janeiro-RJ,25 de fevereiro de 2019

Arrelinga Rilaino Bapo

Andreza Ribeiro Lopes Gerente Técnica 03253194 William Oliveira da Silva Signatário Autorizado 3430497

Analista

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/greenbrasil usando o código LSDPZ CML 457.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas e o mesmo somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.

As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 7 dias após emissão do relatório de ensaios.



Rua: Ourique, 98 – CEP: 21.011-130 – Penha Circular – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel. + 55 21 3869-9498 / 3887-2076 / comercial@greenbrasil.com.br CNPJ: 03.539.258/0001-59 www.greenbrasil.com.br

Revisão

01

Revisão de Revisão de Relatório de Ensaios GGB Nº 3378/18A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE Telefone 51 3211.3944

Endereço Av. Iquassu, 451, Nº 6º ANDAR, Petrópolis, Porto Alegre-RS, CEP: 90470-430

Proposta GGB 206/18 Contato(s) PEDRO BOF

e-Mail(s) pedro.bof@profill.com.br CNPJ/CPF

Amostra(s) Águas Recepção 29/10/18 16:25

Motivo da revisão 01: -.

Amostra E5 - Rio Taquari				Código	3378/18-03 Colet	a em 27/10/18 13:50
Ensaio	Resultado	Unidade	Limites não definidos	LQ	Método	Data do Ensaio
Oxigênio dissolvido	2,03	mg/L O ₂		0,01	SM 4500 - O - G	27/10/18
Coliformes termotolerantes	160.000	NMP/100mL		1,8	SM 9221	29/10/18
рН	7,39	upH	-	1 a 14	SM 4500 H+ B	27/10/18
DBO	43,21	mg/L O ₂		3,0	SM 5210 - B	30/10/18
DQO	100,99	mg/L O ₂		50	SM 5220 - D	30/10/18
Temperatura da Amostra	26,8	°C		0.1	SM 2550 B	27/10/18
Nitrogênio Total	0,60	mg/L N		0.5	SM 4500-N C	23/11/18
Nitrogênio Nitrato	<10	mg/L N-NO ₃		10,0	SM 4500 - NO ₃ - I	22/11/18
Fósforo total	<0,08	mg/L		0,08	SM 4500 P	14/11/18
Turbidez	3,0	UNT	-	1,0	SM 2130 - B	29/10/18
Resíduo Seco	3884,0	mg/L	-	10,0	SM 2540 - B	22/11/18

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

NMP: Número Mais Provável.

Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Observações

Informações de Coleta

As amostragens foram realizadas pela Green Brasil Serviços Ambientais.

	Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)											
Código da preservação	Código do Laboratório	Descrição resumida da preservação	Quantidade aproximada	Recipiente								
TS	MB	Tiossulfato de Sódio e refrigeração	250mL	Frasco Plástico								
RP	FQ	Refrigeração	1000mL	Frasco Plástico								
SP	FQ	Ácido Sulfúrico (pH<2) e Refrigeração	500mL	Plástico								

Rio de Janeiro-RJ,25 de fevereiro de 2019

Arrelinga Rilaino Bapio

Andreza Ribeiro Lopes Gerente Técnica 03253194 William Oliveira da Silva Signatário Autorizado 3430497

Analista

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/greenbrasil usando o código LSDPZ CML 457.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas e o mesmo somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.

As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 7 dias após emissão do relatório de ensaios.



Rua: Ourique, 98 – CEP: 21.011-130 – Penha Circular – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel. + 55 21 3869-9498 / 3887-2076 / comercial@greenbrasil.com.br CNPJ: 03.539.258/0001-59 www.greenbrasil.com.br

Revisão

01

Revisão de Revisão de Relatório de Ensaios GGB Nº 3378/18A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE Telefone 51 3211.3944

Endereço Av. Iquassu, 451, Nº 6º ANDAR, Petrópolis, Porto Alegre-RS, CEP: 90470-430

Proposta GGB 206/18 Contato(s) PEDRO BOF

e-Mail(s) pedro.bof@profill.com.br CNPJ/CPF

Amostra(s) Águas Recepção 29/10/18 16:25

Motivo da revisão 01: -.

Amostra E6 - Rio Mambucab	a - Montante			Código	3378/18-04 Coleta	em 27/10/18 15:23
Ensaio	Resultado	Unidade	Limites não definidos	LQ	Método	Data do Ensaio
Oxigênio dissolvido	2,19	mg/L O ₂		0,01	SM 4500 - O - G	27/10/18
Coliformes termotolerantes	54.000	NMP/100mL		1,8	SM 9221	29/10/18
рН	7,08	upH		1 a 14	SM 4500 H+ B	27/10/18
DBO	91,41	mg/L O ₂		3,0	SM 5210 - B	30/10/18
DQO	207,41	mg/L O ₂		50	SM 5220 - D	30/10/18
Temperatura da Amostra	25,8	°C		0.1	SM 2550 B	27/10/18
Nitrogênio Total	0,55	mg/L N		0.5	SM 4500-N C	23/11/18
Nitrogênio Nitrato	<10	mg/L N-NO ₃		10,0	SM 4500 - NO ₃ - E	22/11/18
Fósforo total	<0,08	mg/L		0,08	SM 4500 P	14/11/18
Turbidez	1,0	UNT	-	1,0	SM 2130 - B	29/10/18
Resíduo Seco	1776,0	mg/L	-	10,0	SM 2540 - B	22/11/18

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

NMP: Número Mais Provável.

Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Observações

Informações de Coleta

As amostragens foram realizadas pela Green Brasil Serviços Ambientais.

	Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)											
Código da preservação												
TS	MB	Tiossulfato de Sódio e refrigeração	250mL	Frasco Plástico								
RP	FQ	Refrigeração	1000mL	Frasco Plástico								
SP	FQ	Ácido Sulfúrico (pH<2) e Refrigeração	500mL	Plástico								

Rio de Janeiro-RJ,25 de fevereiro de 2019

Archaga Rilairo Lapo

Andreza Ribeiro Lopes Gerente Técnica 03253194 William Oliveira da Silva William Oliveira da Silva Signatário Autorizado 3430497

Analista

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/greenbrasil usando o código LSDPZ CML 457.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas e o mesmo somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.

As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 7 dias após emissão do relatório de ensaios.



Rua: Ourique, 98 – CEP: 21.011-130 – Penha Circular – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel. + 55 21 3869-9498 / 3887-2076 / comercial@greenbrasil.com.br CNPJ: 03.539.258/0001-59 www.greenbrasil.com.br

Revisão

01

Revisão de Revisão de Relatório de Ensaios GGB Nº 3378/18A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE Telefone 51 3211.3944

Endereço Av. Iguassu, 451, Nº 6º ANDAR, Petrópolis, Porto Alegre-RS, CEP: 90470-430

Proposta GGB 206/18 Contato(s) PEDRO BOF

e-Mail(s) pedro.bof@profill.com.br CNPJ/CPF

Amostra(s) Águas Recepção 29/10/18 16:25

Motivo da revisão 01: -.

Amostra E7 - Rio Mambucab	a - Jusante			Código	3378/18-05 Coleta	em 27/10/18 16:10
Ensaio	Resultado	Unidade	Limites não definidos	LQ	Método	Data do Ensaio
Oxigênio dissolvido	1,96	mg/L O ₂		0,01	SM 4500 - O - G	27/10/18
Coliformes termotolerantes	160.000	NMP/100mL		1,8	SM 9221	29/10/18
рН	7,43	upH	-	1 a 14	SM 4500 H+ B	27/10/18
DBO	22,57	mg/L O ₂		3,0	SM 5210 - B	30/10/18
DQO	55,37	mg/L O ₂		50	SM 5220 - D	30/10/18
Temperatura da Amostra	25,9	°C		0.1	SM 2550 B	27/10/18
Nitrogênio Total	<0,50	mg/L N	-	0.5	SM 4500-N C	23/11/18
Nitrogênio Nitrato	<10	mg/L N-NO ₃		10,0	SM 4500 - NO ₃ - E	22/11/18
Fósforo total	<0,08	mg/L	-	0,08	SM 4500 P	14/11/18
Turbidez	1,0	UNT	-	1,0	SM 2130 - B	29/10/18
Resíduo Seco	2100,0	mg/L	-	10,0	SM 2540 - B	22/11/18

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

NMP: Número Mais Provável.

Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

<u>Observações</u>

Informações de Coleta

As amostragens foram realizadas pela Green Brasil Serviços Ambientais.

	Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)												
Código da preservação													
TS	MB	Tiossulfato de Sódio e refrigeração	250mL	Frasco Plástico									
RP	FQ	Refrigeração	1000mL	Frasco Plástico									
SP	FQ	Ácido Sulfúrico (pH<2) e Refrigeração	500mL	Plástico									

Rio de Janeiro-RJ,25 de fevereiro de 2019

Andreza Ribeiro Lopes Gerente Técnica 03253194 William Oliveira da Silva William Oliveira da Silva Signatário Autorizado 3430497 Analista

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/greenbrasil usando o código LSDPZ CML 457.



Rua: Ourique, 98 - CEP: 21.011-130 - Penha Circular - Rio de Janeiro - RJ - Brasil Tel. + 55 21 3869-9498 / 3887-2076 / comercial@greenbrasil.com.br CNPJ: 03.539.258/0001-59 www.greenbrasil.com.br

Relatório de Ensaios GGB Nº 3379/18

Revisão

51 3211.3944

PEDRO BOF

00

Cliente PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE **Telefone**

Endereço

Av. Iguassu, 451, Nº 6º ANDAR, Petrópolis, Porto Alegre-RS, CEP: 90470-430 GGB 206/18 **Proposta** Contato(s)

e-Mail(s) CNPJ/CPF pedro.bof@profill.com.br

Amostra(s) Águas Recepção 29/10/18 16:30

Amostra E10 - Rio Campo Alegre				Código	3379/18-02	Coleta em	28/10/18 13:52
Ensaio	Resultado	Unidade	Limites não definidos	LQ	Méto	odo	Data do Ensaio
Oxigênio dissolvido	2,21	mg/L O ₂		0,01	SM 4500	- O - G	28/10/18
Coliformes termotolerantes	220.000	NMP/100mL		1,8	SM 9:	221	29/10/18
pH	7,47	upH		1 a 14	SM 4500) H+ B	28/10/18
DBO	4,92	mg/L O ₂		3,0	SM 521	10 - B	30/10/18
DQO	<50	mg/L O ₂		50	SM 522	20 - D	30/10/18
Temperatura da Amostra	26,3	°C		0.1	SM 25	50 B	28/10/18
Nitrogênio Total	2,20	mg/L N		0.5	SM 450	0-N C	23/11/18
Nitrogênio Nitrato	<10	mg/L N-NO ₃		10,0	SM 4500 -	NO ₃ - E	22/11/18
Fósforo total	0,12	mg/L		0,08	SM 45	00 P	30/11/18
Turbidez	2,0	UNT		1,0	SM 213	30 - B	29/10/18
Resíduo Seco	1130,0	mg/L		10,0	SM 254	10 - B	22/11/18

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

NMP: Número Mais Provável.

Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Observações

Informações de Coleta

	Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)						
Código da	Código do	Quantidade	Recipiente				
preservação	Laboratório		aproximada				
TS	MB	Tiossulfato de Sódio e refrigeração	250mL	Frasco Plástico			
RP	FQ	Refrigeração	1000mL	Frasco Plástico			
SP	FQ	Ácido Sulfúrico (pH<2) e Refrigeração	500mL	Plástico			

Rio de Janeiro-RJ, 03 de dezembro de 2018.

Archago Ribairo Bapio Andreza Ribeiro Lopes Gerente Técnica 03253194

William alineira da Silva William Oliveira da Silva Signatário Autorizado 3430497 Analista

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/greenbrasil usando o código LSDGZ CH3 500.



Rua: Ourique, 98 - CEP: 21.011-130 - Penha Circular - Rio de Janeiro - RJ - Brasil Tel. + 55 21 3869-9498 / 3887-2076 / comercial@greenbrasil.com.br CNPJ: 03.539.258/0001-59 www.greenbrasil.com.br

Relatório de Ensaios GGB Nº 3379/18

Revisão

00

Cliente PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE **Telefone** 51 3211.3944

Endereço Av. Iguassu, 451, Nº 6º ANDAR, Petrópolis, Porto Alegre-RS, CEP: 90470-430

PEDRO BOF Contato(s)

GGB 206/18 **Proposta**

CNPJ/CPF

e-Mail(s) pedro.bof@profill.com.br

Amostra(s) Águas Recepção 29/10/18 16:30

Amostra E11 - Jurumirim			Código	3379/18-03	Coleta em	28/10/18 15:52	
Ensaio	Resultado	Unidade	Limites não definidos	LQ	Méto	odo	Data do Ensaio
Oxigênio dissolvido	1,69	mg/L O ₂		0,01	SM 4500) - O - G	28/10/18
Coliformes termotolerantes	170.000	NMP/100mL		1,8	SM 9	221	29/10/18
pH	7,31	upH		1 a 14	SM 450	0 H+ B	28/10/18
DBO	31,79	mg/L O ₂		3,0	SM 52	10 - B	30/10/18
DQO	78,18	mg/L O ₂		50	SM 52	20 - D	30/10/18
Temperatura da Amostra	26,1	°C		0.1	SM 25	550 B	28/10/18
Nitrogênio Total	1,80	mg/L N		0.5	SM 450	00-N C	23/11/18
Nitrogênio Nitrato	<10	mg/L N-NO ₃		10,0	SM 4500 ·	- NO ₃ - E	22/11/18
Fósforo total	0,14	mg/L		0,08	SM 45	500 P	30/11/18
Turbidez	1,0	UNT		1,0	SM 21	30 - B	29/10/18
Resíduo Seco	1184,0	mg/L		10,0	SM 25	40 - B	22/11/18

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

NMP: Número Mais Provável.

Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Observações

Informações de Coleta

	Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)						
Código da	Código do	Descrição resumida da preservação	Quantidade	Recipiente			
preservação	Laboratório		aproximada				
TS	MB	Tiossulfato de Sódio e refrigeração	250mL	Frasco Plástico			
RP	FQ	Refrigeração	1000mL	Frasco Plástico			
SP	FQ	Ácido Sulfúrico (pH<2) e Refrigeração	500mL	Plástico			

Rio de Janeiro-RJ, 03 de dezembro de 2018.

Archago Ribairo Bapio Andreza Ribeiro Lopes Gerente Técnica

03253194

William Clinina da Silva William Oliveira da Silva Signatário Autorizado 3430497 Analista

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/greenbrasil usando o código LSDGZ CH3 500.



Rua: Ourique, 98 – CEP: 21.011-130 – Penha Circular – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel. + 55 21 3869-9498 / 3887-2076 / comercial@greenbrasil.com.br CNPJ: 03.539.258/0001-59 www.greenbrasil.com.br

Relatório de Ensaios GGB Nº 3379/18

Revisão

00

Cliente PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE Telefone 51 3211.3944

Endereço Av. Iguassu, 451, Nº 6º ANDAR, Petrópolis, Porto Alegre-RS, CEP: 90470-430

Proposta GGB 206/18 Contato(s) PEDRO BOF

e-Mail(s) pedro.bof@profill.com.br CNPJ/CPF

Amostra(s) Águas Recepção 29/10/18 16:30

Amostra E13 - Rio do Meio/Japuiba			Código	3379/18-04	Coleta em	28/10/18 17:25	
Ensaio	Resultado	Unidade	Limites não definidos	LQ	Méto	odo	Data do Ensaio
Oxigênio dissolvido	1,85	mg/L O ₂		0,01	SM 4500	- O - G	28/10/18
Coliformes termotolerantes	920.000	NMP/100mL		1,8	SM 9	221	29/10/18
pH	7,12	upH		1 a 14	SM 450	0 H+ B	28/10/18
DBO	10,90	mg/L O ₂		3,0	SM 52	10 - B	30/10/18
DQO	<50	mg/L O ₂		50	SM 522	20 - D	30/10/18
Temperatura da Amostra	27,3	°C		0.1	SM 25	50 B	28/10/18
Nitrogênio Total	2,50	mg/L N		0.5	SM 450	0-N C	23/11/18
Nitrogênio Nitrato	<10	mg/L N-NO ₃		10,0	SM 4500 -	NO ₃ - E	22/11/18
Fósforo total	0,14	mg/L		0,08	SM 45	00 P	30/11/18
Turbidez	1,0	UNT		1,0	SM 213	30 - B	29/10/18
Resíduo Seco	1188,0	mg/L		10,0	SM 254	40 - B	22/11/18

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

NMP: Número Mais Provável.

Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Observações

Informações de Coleta

	Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)						
Código da	Código do	Descrição resumida da preservação	Quantidade	Recipiente			
preservação	Laboratório		aproximada				
TS	MB	Tiossulfato de Sódio e refrigeração	250mL	Frasco Plástico			
RP	FQ	Refrigeração	1000mL	Frasco Plástico			
SP	FQ	Ácido Sulfúrico (pH<2) e Refrigeração	500mL	Plástico			

Rio de Janeiro-RJ, 03 de dezembro de 2018.

Archago Ribaixo Lapo

Andreza Ribeiro Lopes Gerente Técnica 03253194 William Oliveira da Silva William Oliveira da Silva Signatário Autorizado 3430497 Analista

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/greenbrasil usando o código LSDGZ CH3 500.



Rua: Ourique, 98 – CEP: 21.011-130 – Penha Circular – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel. + 55 21 3869-9498 / 3887-2076 / comercial@greenbrasil.com.br CNPJ: 03.539.258/0001-59 www.greenbrasil.com.br

Revisão

01

Revisão de Revisão de Relatório de Ensaios GGB Nº 3379/18A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE Telefone 51 3211.3944

Endereço Av. Iquassu, 451, Nº 6º ANDAR, Petrópolis, Porto Alegre-RS, CEP: 90470-430

Proposta GGB 206/18 Contato(s) PEDRO BOF

e-Mail(s) pedro.bof@profill.com.br CNPJ/CPF

Amostra(s) Águas Recepção 29/10/18 16:30

Motivo da revisão 01: -.

Amostra E15 - Ilha Grande (Abraão)			Código	3379/18-01	Coleta em	28/10/18 10:45	
Ensaio	Resultado	Unidade	Limites não definidos	LQ	Méto	odo	Data do Ensaio
Oxigênio dissolvido	2,09	mg/L O ₂		0,01	SM 4500	- O - G	28/10/18
Coliformes termotolerantes	110.000	NMP/100mL		1,8	SM 9	221	29/10/18
рН	7,30	upH		1 a 14	SM 450) H+ B	28/10/18
DBO	19,66	mg/L O ₂		3,0	SM 52	10 - B	29/10/18
DQO	62,98	mg/L O ₂		50	SM 522	20 - D	05/11/18
Temperatura da Amostra	26,5	°C		0.1	SM 25	50 B	28/10/18
Nitrogênio Total	<0,50	mg/L N		0.5	SM 450	0-N C	23/11/18
Nitrogênio Nitrato	<10	mg/L N-NO ₃		10,0	SM 4500 -	NO ₃ - E	22/11/18
Fósforo total	0,10	mg/L		0,08	SM 45	00 P	30/11/18
Turbidez	9,0	UNT	-	1,0	SM 213	30 - B	29/10/18
Resíduo Seco	816,0	mg/L	-	10,0	SM 254	10 - B	22/11/18

Legenda

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012.

NMP: Número Mais Provável.

Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Observações

Informações de Coleta

	Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)						
Código da	Código do	Descrição resumida da preservação	Quantidade	Recipiente			
preservação	Laboratório		aproximada				
TS	MB	Tiossulfato de Sódio e refrigeração	250mL	Frasco Plástico			
RP	FQ	Refrigeração	1000mL	Frasco Plástico			
SP	FQ	Ácido Sulfúrico (pH<2) e Refrigeração	500mL	Plástico			

Rio de Janeiro-RJ,19 de março de 2019

Andrega Ribeiro Lopes

Gerente Técnica 03253194 William Oliveira da Silva Signatário Autorizado 3430497 Analista

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/greenbrasil usando o código LSDGZ CH3 500.



Anexo 4 - Certificações do laboratório contratado









CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO CCL Nº IN044966

O Instituto Estadual do Ambiente - INEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.101, de 4 de outubro de 2007 e pelo Decreto nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, e suas modificações posteriores e em especial do Decreto nº 44.820, de 2 de junho de 2014 que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental, concede o presente Certificado que credencia a

GREEN BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP

Endereço: RUA OURIQUE, 98 - PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO - RJ

Técnico Responsável: ANDREZA RIBEIRO LOPES

Registro no Conselho Regional: 03253194 - BACHAREL EM QUÍMICA

a realizar as análises dos seguintes parâmetros:

Parecer

Concedido certificado que credencia o laboratório Green Brasil Serviços Ambientais Ltda - EPP, situado à Rua Ourique, 98, Penha Circular, Rio de Janeiro, RJ, a realizar os seguintes ensaios:

Efluentes - físico-químicos:

Alcalinidade total, Cloreto, Cloro ativo, Cloro residual, Cor aparente, Cor verdadeira, Dureza de cálcio, Dureza de magnésio, Dureza total, Fluoreto, Fosfato, Fósforo Total, Materiais flutuantes, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio amoniacal total, Nitrogênio kjeldahl, Nitrogênio total, OD, Condutividade, pH, Sílica solúvel, Sólidos dissolvidos fixos, Sólidos dissolvidos voláteis, Sólidos suspensos totais, Sólidos sedimentáveis, Sólidos suspensos fixos, Sólidos suspensos voláteis, Sólidos totais fixos, Sólidos totais voláteis, Sólidos totais, Súlfato, Sulfato, Sulfeto, Sulfeto de hidrogênio, Sulfitos, Temperatura, Turbidez, Salinidade, ORP e Resistividade.

Efluentes - metais (total e dissolvido):

Alumínio, Antimônio, Arsênio Berilio, Bário, Boro total, Cádmio total, Cálcio, Cobre, Chumbo total, Cobalto total, Cromo total, Cromo trivalente, Estanho, Ferro, Manganês e Mercúrio Molibdênio total, Magnésio Níquel total, Potássio total, Prata total, Selênio total, Sódio total, Titânio total, Urânio total, Vanádio total e Zinco.

Efluentes - orgânicos globais:

DBO, DQO, Índice de Fenóis, Óleos e graxas, Óleos e graxas minerais, Óleos e graxas vegetais, Gorduras animais e Surfactante aniônico.

Este certificado é válido até 17 de Maio de 2020, e se restringe exclusivamente aos parâmetros nele especificados, respeitadas as condições nele estabelecidas, e é concedido com base nos documentos e informações constantes do Processo nº E-07/002.19488/2013 e seus anexos.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2018

JOSE MARIA DE MESQUITA JUNIOR DIRETOR DE PÓS-LICENCA

Pag: 1 de 4

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO CCL Nº IN044966

Efluentes - orgânicos individuais:

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (HPAs), Pesticidas organoclorados, Varredura SVOC e Varredura VOC.

Águas - físico-químicos:

Alcalinidade bicarbonatos, Alcalinidade carbonatos, Alcalinidade hidróxidos, Alcalinidade total, Cloreto, Cloro ativo, Cloro residual, Condutividade, Cor aparente, Cor verdadeira, Dureza de cálcio, Dureza de magnésio, Dureza total, Fluoreto, Fosfato, Fósforo Total, Gosto, Materiais flutuantes, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio amoniacal total, Nitrogênio Kjeldhal, Nitrogênio total, ORP, Odor, OD, pH, Resistividade, Salinidade, Sílica, Sólidos sedimentáveis, Sólidos suspensos fixos, Sólidos suspensos totais, Sólidos suspensos voláteis, Sólidos dissolvidos totais, Sólidos totais fixos, Sólidos totais, Súlidos totais, Súlidos totais, Súlidos totais fixos, Sólidos totais voláteis, Sulfato, Sulfat

Águas - metais (total e dissolvido):

Alumínio, Antimônio, Arsênio, Bário, Berilio, Cádmio, Cálcio, Cobre, Chumbo, Cobalto, Boro, Cromo, Cromo trivalente, Estanho, Ferro, Magnésio, Manganês, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Prata, Potássio, Selênio, Sódio, Titânio, Urânio, Vanádio e Zinco.

Águas - orgânicos globais:

DBO, DQO, Índice de Fenóis, Gorduras animais, Óleos e graxas, Óleos e graxas minerais, Óleos e graxas vegetais e Surfactantes aniônicos.

Águas - orgânicos individuais:

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (HPAs), Pesticidas organoclorados, Varredura SVOC e Varredura VOC.

Efluentes - ecotoxicológicos:

Danio rerio.

Efluentes - microbiológicos (Qualitativo):

Bactérias heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totais, Enterococos, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*.

Águas - microbiológicos (Qualitativo):

Bactérias heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totais, *Escherichia coli*, Enterococos e *Pseudomonas aeruginosa*.

Águas - biológicos:

O não cumprimento das condições constantes deste documento e das normas ambientais vigentes sujeita o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Estadual nº 3467, de 14.09.2000 e na Lei Federal nº 9605, de 12.02.1998, e poderá levar ao seu cancelamento.







CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO

CCL Nº IN044966

Clorofila "a", Feofitina "a", Cianobactérias e Zooplâncton.

Resíduos - processamento da amostra: Lixiviação e Solubilização.

Resíduos sólidos e semi-sólidos - massa bruta - físico-químicos:

Cloreto, Índice de Fenóis, Fluoreto, Fósforo Total, Nitrogênio amoniacal total, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Kjeldhal, Nitrogênio total, Óleos e graxas, pH, Sílica, Sulfato, Sulfeto, Surfactantes Aniônicos - MBAS e Umidade.

Resíduos sólidos e semi-sólidos - massa bruta - metais:

Alumínio, Antimônio, Arsênio, Bário, Berilio, Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo, Cromo trivalente, Estanho, Ferro, Magnésio, Manganês, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Potássio, Prata, Selênio, Sódio, Titânio, Urânio, Vanádio e Zinco.

Resíduos sólidos e semi-sólidos - massa bruta - orgânicos: Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (HPAs).

Extrato de lixiviação - físico-químicos:

Cloreto, Índice de Fenóis, Fósforo Total, Fluoreto, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio amoniacal total, Nitrogênio Kjeldhal, Nitrogênio total, Óleos e graxas, pH, Sílica, Sulfato, Sulfeto e Surfactantes aniônicos.

Extrato de lixiviação - metais:

Alumínio total, Antimônio total, Arsênio total, Bário total, Berilio, Boro total, Cádmio total, Cálcio, Chumbo total, Cobalto total, Cobre total, Cromo trivalente, Cromo total, Estanho total, Ferro total, Manganês total, Magnésio, Mercúrio total, Molibdênio, Níquel total, Prata total, Potássio, Selênio, Sódio, Titânio total, Urânio, Vanádio total e Zinco total.

Extrato de lixiviação - orgânicos:

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (HPAs), Pesticidas organoclorados, Varredura SVOC e Varredura VOC.

Extrato de solubilização - físico-químicos:

Cloreto, Índice de Fenóis, Fluoreto, Nitrato, Nitrogênio amoniacal total, Nitrogênio Kjeldhal, Nitrogênio total, Óleos e graxas, pH, Sílica, Sulfato, Sulfeto e Surfactantes Aniônicos - MBAS.

Extrato de solubilização - metais:

Alumínio total, Antimônio total, Arsênio total, Bário total, Berilio, Boro total, Cádmio total, Cálcio, Chumbo total, Cobalto total, Cobre total, Cromo trivalente, Cromo total, Estanho total, Ferro total, Manganês total, Magnésio,

O não cumprimento das condições constantes deste documento e das normas ambientais vigentes sujeita o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Estadual nº 3467, de 14.09.2000 e na Lei Federal nº 9605, de 12.02.1998, e poderá levar ao seu cancelamento.

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO

CCL Nº IN044966

Mercúrio total, Molibdênio, Níquel total, Prata total, Potássio, Selênio, Sódio, Titânio total, Urânio, Vanádio total e Zinco total.

Extrato de solubilização - orgânicos:

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (HPAs), Pesticidas organoclorados, Varredura SVOC e Varredura VOC.

Sedimento e solos - físico-químicos:

Granulometria, Fósforo Total e Umidade.

Sedimento e solos - metais:

Alumínio, Arsênio total, Bário, Boro, Cádmio total, Cálcio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cobre dissolvido, Cromo total, Cromo trivalente, Estanho, Ferro total, Ferro dissolvido, Magnésio, Manganês, Manganês dissolvido, Molibdênio, Níquel, Prata, Selênio, Sódio, Talio, Titânio, Vanádio e Zinco.

Sedimento e solos - orgânicos:

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (HPAs), Pesticidas organoclorados, Varredura VOC e Varredura SVOC.

Restrição técnica

O laboratório não está apto a realizar os seguintes ensaios nas matrizes solicitadas:

Efluentes e Águas - físico-químicos:

Cianeto.

Efluentes e Águas - metais:

Cromo Hexavalente.

Efluentes e Águas - orgânicos:

TPHs

Águas - biológicos:

Danio rerio, Cianotoxinas/Microcistinas, Saxitoxinas, Fitoplâncton

O não cumprimento das condições constantes deste documento e das normas ambientais vigentes sujeita o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Estadual nº 3467, de 14.09.2000 e na Lei Federal nº 9605, de 12.02.1998, e poderá levar ao seu cancelamento.



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL



CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

2773296 07/11/2018 07/11/2018 07/02/2019	Registro n.º Data da consulta:		CR emitido em:	CR válido até:	
	2773296	07/11/2018	07/11/2018	07/02/2019	

Dados básicos:

CNPJ: 03.539.258/0001-59

Razão Social: GREEN BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

Nome fantasia: GREEN BRASIL

Data de abertura: 24/11/1999

Endereço:

logradouro: RUA OURIQUE

N.°: 98 Complemento: LOJA E 98 ABairro: PENHA CIRCULAR Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 21011-130 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
23-15	outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	LI8TWNV62VYB6QX8

IBAMA - CTF/APP 07/11/2018 - 09:33:53

República Federativa do Brasil Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro

I

Coordenação Geral de Acreditação

Signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), da Internamerican Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum (IAF).

Certificado de Acreditação

Acreditação nº CRL 0746

Acreditação Inicial: 14-10-2014

Green Brasil Serviços Ambientais LTDA

Rua Ourique, 98 - Penha Circular - Rio de Janeiro - RJ

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) concede acreditação ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. Esta acreditação constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de Acreditação.

Aldoney Freire Costa Coordenador Geral de Acreditação Substituto

A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico <u>www.lnmetro.gov.br/credenciamento/laboratoriosAcreditados.asp</u>